

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10856/4/26-15201	Data raportu	09-04-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP)	Data oględzin	30-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15818/26/02/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAH8NZ3RC028566
Marka, model	SKODA Superb IV 24-
Typ, wersja	Superb 2.0 TDI SCR Selection ...
Numer rejestracyjny	WD3937U
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	45 382 km
Data 1. rej./rok prod.	10-10-2024/2024
Data nast. bad. techn.	10-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm z funkcją monitorowania wnętrza, Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych, Care Connect (eCall-wezwanie pomocy, poszerzony zakres komun. serwis., zdalny dostęp do sam. na 3l.), Climatronic - automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną, Crew Protect Assistant - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu, Czujnik deszczu i światła, Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Deska rozdzielcza materiałowa w kolorze czarnym, błyszczącym z listwą Uniqe Dark Chrome, Driver Attention and Drowsiness - zaawansowany system monitorowania uwagi i senności kierowcy, Drzwi od wewnątrz pokryte materiałem z błyszczącym dekoem, Dywaniki tekstylne, ESP, Elementy mocujące cargo w komorze bagażnika - dwa, Felgi aluminiowe 17 MINTAKA srebrne, z ogumieniem 215/55, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z regulacją lędźwiową + podstawowy masaż, Fotele przednie z wysuwanymi podparciami na uda, Fotele z ustawieniami częściowo elektrycznymi, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Front Cross Traffic Assist - funkcja wspierająca wyjazd ze skrzyżowania, Funkcja SmartLink z możliwością połączenia bezprzewodowego dla urządzeń Apple iOS i Android Auto, Gniazdo 12 V w Jumbo Box, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB typu C dodatkowe w obudowie lusterka wstecznego (15W), Gniazdo USB typu C w centralnej konsoli i w Jumbo Box (45W) + 2xUSB C z tyłu (45W), Gwarancja 3 lata / 60000 km, Głośniki - 8 sztuk, HHC - Hill Hold Control, Haczyki na słupku B, Haczyki składane w przestrzeni bagażowej, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer elektroniczny, Infotainment 10cali, Kamera cofania, Kessy Full - bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją Safe) i Kessy Advanced, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z manetkami do zmiany biegów, Kieszenie na telefon z tyłu foteli przednich, Kluczyk dodatkowy, trzeci, Lakier uni, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lejek składany do wlewania płynu do spryskiwaczy, Light Assist z funkcją (Coming and Leaving Home, Tunnel Light, Day Light, Raining Light), Lusterko boczne po str. kierowcy ele. sterowane, podgrzewane, składane, auto. ściemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, Nagrzewnica dodatkowa, Nakładki ozdobne na progi w drzwiach przednich, Ogranicznik prędkości, Intelligent Speed Assist, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone (60:40) z podłokietnikiem, Oparcie tylnej kanapy składane od strony bagażnika poprzez przycisk, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Pakiet Chrom Optic - dekoracyjne chromowane wstawki, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Poduszki pow. czołowe z przodu, pod. kolanowa kierowcy, dezaktywacja pod. pasażera z przodu, Poduszki powietrzne boczne z przodu z kurtynami powietrznymi, poduszka centralna, Podłokietnik Jumbo Box, Podłokietnik z przodu materiałowy, Podłokietnik z tyłu, materiałowy z uchwytami na kubek, Pokrywa bagażnika elektrycznie sterowana, otwierana i zamykana bezdotykowo, Pokręta Smart Dials, Proactive Pedestrian Protection - proaktywna ochrona pieszego, Przygotowanie pod hak holowniczy, Reflektory Full LED, tylne światła LED, Roleta przestrzeni bagażowej ze schowkiem pod roletą, Schowek na kamizelkę odblaskową w drzwiach z przodu i z tyłu, Schowek na okulary ruchomy, Side Assist - funkcja monitorowania martwego pola z Rear Traffic Alert oraz Exit Warning, Skrobaczka do szyb z ekologicznych materiałów (w pokrywie wlewu paliwa), Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa DSG, Spryskiwacz kamery cofania, System monitorowania ciśnienia w oponach, Szyby dźwiękochłonne boczne z przodu i z tyłu - Acoustic Package + Sunset, Szyby przednie i tylne ele. sterowane z ele. blokadą tylnych drzwi i zabezp. przed przytrzaśnięciem, Tapicerka materiałowa LOFT, Tempomat, Traffic Sign Recognition - funkcja rozpoznawania znaków drogowych, Tuner radiowo - cyfrowy DAB, Turn Assist - asystent skrętu, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych, Uchwyt na bilet parkingowy, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą, Uchwyty ISOFIX na zewn. miejscach z tyłu z mocowaniem TopTether oraz na fotelu pasażera z przodu, Virtual Cockpit 10cali - cyfrowy zestaw wskaźników, Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa, Zaczepy na siatki w przestrzeni bagażowej - 4x, Zawieszenie standardowe, Zestaw naprawczy, Zestaw siatek w bagażniku, Ładowarka indukcyjna z funkcją chłodzenia, bezprzewodowa, szybka, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier niemetalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 R17 98V	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 R17 98V	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 R17 98V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 R17 98V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupek środkowy lewy	150 - 200
3	Słupek środkowy prawy	150 - 200
4	Próg lewy	150 - 200
5	Próg prawy	150 - 200
6	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Blotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupiek przedni lewy	150 - 300
4	Słupiek przedni prawy	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Drzwi przednie lewe	150 - 300
7	Drzwi przednie prawe	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Drzwi tylne prawe	150 - 300
10	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 300
11	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1,2
2	Rama drzwi, przód L	wgniecenie	NA	5
3	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Próg L() - Wgniecenie/odkształcenie 3