

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220107/8/26-11401	Data raportu	04-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/66440/26/07/17	Miejsce oględzin	Giełdowa 4, 52-438 Wrocław

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LGM8GL7F1051868
Marka, model	OPEL Insignia A Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Edition
Numer rejestracyjny	GD9H647
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/96 kW
Stan licznika	176 427 km
Data 1. rej./rok prod.	02-11-2015/2015
Data nast. bad. techn.	16-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki w fotelach przednich, Automatyczny włącznik światła z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa ozdobna okien bocznych, Czujnik deszczu, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu, Fotele przednie typu high performance, Kierownica skórzana z przyciskami sterowania systemami audio-informacyjnymi, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem kolorowym 4,2-calowym pomiędzy zegarami), Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Podłokietnik przedni, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Regulacja wysokości fotela kierowcy, elektryczna, Relingi dachowe - srebrne, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, Tapicerka materiałowa Lyra / Atlantis, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 4,2-calowy, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej, Alarm, Elektryczna regulacja wysokości i podparcia lędźwiowego foteli przednich, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Flex Organizer (szyny montażowe, cztery adaptory, przegroda z siatki, mała siatka boczna), Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R17, Lusterka boczne elektrycznie składane, ogrzewane, światłoczułe, Ogrzewana kierownica, Pakiet Kierowcy, Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT, 6 głoś. Audio streaming, odtw. video), Rolety przeciwsłoneczne tylnych szyb, Tempomat adaptacyjny, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 8-calowy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KENDA, WINTERGEN 2	225/55 17 101V	5,0 mm
	lewe	KENDA, WINTERGEN 2	225/55 17 101V	5,0 mm
tylna	prawe	KENDA, WINTERGEN 2	225/55 17 101V	5,0 mm
	lewe	KENDA, WINTERGEN 2	225/55 17 101V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni prawy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna boczna, dół R	połamana(y)	WY	0.7
2	Blotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Słupek przed A z progiem wym.czes L	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Dach	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.3
5	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
6	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.5
8	Blotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Pokrywa reflektora dodatkowego R	zarysowanie		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	utlenienie		
14	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
15	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	wgniecenie/odkształcenie		
16	Gałka zm. biegów	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: Amigo

Numer identyfikacyjny pojazdu: W016H30C7F-157568

Typ silnika, numer silnika: 1295-116-00321

Skrzynia biegów: MT

Kod koloru lakieru: _____

Kod wykończenia wnętrza: _____

Data pierwszej rejestracji: 02.11.2015

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd: Autoservis

Adres: ul. 3 Maja 3, 01-855 Warszawa

Miejscowość, data: Warszawa 04.08.2026

Podpis i pieczęć Autoryzowanego Dealera marki Opel: LIBORZ S. z o.o.
(22) 336-1000, (22) 336-1001

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☒

Data: 26.11.20 km: 65916

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: 5W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć Autoryzowanego Serwisu marki Opel: _____

Następny przegląd według wskaźnika

Data: 11.12.21 km: 95490

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: _____ km: _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wielorowkowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć Autoryzowanego Serwisu marki Opel: _____

Następny przegląd według wskaźnika

Data: _____ km: _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: _____ km: _____

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: _____ W- _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wielorowkowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć Autoryzowanego Serwisu marki Opel: _____

Następny przegląd według wskaźnika

Data: _____ km: _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Kratka/zaślepka halogenu P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 64

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1