

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219883/7/26-11401	Data raportu	10-07-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	07-07-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PKOM(DZS)/GDA/54023/26/06/1	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJR7NP4N7047099
Marka, model	SKODA Superb III Kombi 19-24
Typ, wersja	Superb 2.0 TDI SCR Style DSG
Numer rejestracyjny	SK377WK
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/147 kW
Stan licznika	217 172 km
Data 1. rej./rok prod.	06-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	04-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DSR - system podpowiedzi ruchu przywrócić, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 17 DRAGON antracytowe z ogumieniem, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z tylnej kanapy, Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, Lampy przednie LED Top Matrix, lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwosłepieniowe, oś. LED., Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z pamięcią ustawień, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Ogrzewanie przednich i tylnych foteli, Parasolka w drzwiach kierowcy, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik Jumbo Box, Pokrowiec na narty, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Siatki (dwie) na bokach oparć foteli przednich, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Spryskiwacze lamp przednich, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia i przednie boczne szyby dźwiękochłonne, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Wycieraczka szyby tylnej AERO, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgienne z funkcją doświetlania zakrętów, Dekor Beige Brushed 3D, Kamera ułatwiająca parkowanie, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Pakiet wewnętrznego oświetlenia LED, Rolety szyb bocznych z tyłu - manualne, Szyba przednia podgrzewana elektrycznie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	215/55 17 98V	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	215/55 17 98V	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	215/55 17 98V	6,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	215/55 17 98V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150

9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dach	ślady korozji	NA	0.3
2	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
3	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
4	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
5	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1