

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220029/7/26-11401	Data raportu	24-07-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczynski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	21-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/66114/26/07/16	Miejsce oględzin	ABC Cars ul.Estrady 14, 05-080 Klauudy...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VVS2606MB255612
Marka, model	OPEL Movano BiTurbo CDTI E...
Typ, wersja	Movano CDTI L3
Numer rejestracyjny	LU473LX
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2299 ccm/120 kW
Stan licznika	312 589 km
Data 1. rej./rok prod.	21-05-2021/2021
Data nast. bad. techn.	20-05-2026
Nadwozie	POD 2/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag kierowcy, Czujnik deszczu i zmierzchu, ESP + ASR, El. podnoszenie szyb, przód, Filtr cząsteczek stałych, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem, Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie, Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Kołpaki piasty, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera, Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza, Polska wersja językowa, Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera, Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB, Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne, Tapicerka materiałowa, Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie, Zamek centralny, Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia, Zbiornik paliwa 80 litrów, Ścianka działowa z oknem, Światła do jazdy dziennej LED, Elektrycznie sterowane szyby jednoimpulsowe kierowcy, Fotel komfortowy pasażera z regulacją w 6 kierunkach, podłokietnikiem i regulacją łędźwiową, Lusterka boczne na przedłużonych ramionach, Pakiet Super Międzynarodówka, Półka zamykana na dokumenty A4 na górze kokpitu, Radio 15 USB + tuner radia cyfrowego DAB (zawiera Bluetooth, USB, wyświetlacz, 2 głośniki, Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera, Stolik wysuwany oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera, Złącze elektryczne odbioru mocy dla konwersji, Kabina sypialna Twin Cab, Zabudowa skrzyniowa z opończą, Zawieszenie tylne wzmocnione ukl. pneumatycznym

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, VANPRO WINTER	225/65 16 112110R	3,0 mm
	lewe	KORMORAN, VANPRO WINTER	225/65 16 112110R	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS	225/65 16 112110R	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DURAVIS	225/65 16 112110R	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.9
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Zaślepka klamki zew. drzwi przednich L	brak	WY	0.2
4	Lusterko zewn.sterow.elekt. L	pęknięcie	WY	0.3
5	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	ubytki materiału	WY	0.3
6	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Obudowa lusterka zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kłamka drzwi prz L - Inne 1



Fot. 52

Obudowa lusterka zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1