

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10849/4/26-15201	Data raportu	09-04-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	31-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/21416/26/03/10	Miejsce oględzin	ul. Targowa 2, 52-326 Wrocław

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0WXXTACWMC10008
Marka, model	FORD Transit Courier 1.0 Eco...
Typ, wersja	Transit Courier 1.0 EcoBoost T...
Numer rejestracyjny	KR8WW89
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	139 855 km
Data 1. rej./rok prod.	05-11-2021/2021
Data nast. bad. techn.	04-11-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Gniazdo 12V, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Poduszka powietrzna kierowcy, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, USB, iPod, 2 głośniki, Schowek podręczny, Stacja dokująca MyFord Dock- zawiera gniazdo USB, System Auto Start Stop, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Trzecie światło stop, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego EPAS, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Zamek centralny z pilotem, Ścianka działowa z kraty, składana, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Pakiet foteli 30, Przegródka stalowa bez okna, Radio MP3 z DAB z kolorowym ekranem 6 cali/FORD SYNC 3/Bluetooth/USB/Integracja Smartfona/iPod, Szyba przednia ogrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER	195/60 R15 88T	4,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER	195/60 R15 88T	4,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER	195/60 R15 88T	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER	195/60 R15 88T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, dół	wgniecenie	WY	0.1
2	Światło odbłaskowe L	pęknięcie	WY	
3	Pas tylny ze ścianą wewn.	wgniecenie/odkształcenie	WY	5.6
4	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie	WY	
5	Napis (model) boczny L		WY	
6	Napis boczny L		WY	
7	Masa uszczelniająca tylnych drzwi L		WY	
8	Nakładka wew.pasa tylnego	brak	WY	

9	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zarysowanie, pęknięcie/rozerwanie	WY	0.6
10	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie	NA	1.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane




Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
OC



Fot. 38
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pas tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Pas tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 48

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 50


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. lew.() - Inne 3