

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/30689/26/04/08
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 08-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzecznik:
Maciej Gruszczyński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	Toyota, Proace City Verso, Proace City Verso 1.5 D-4D L1 Combi				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	102/75	manualna	136 622	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD0723S	YARECYHT2GJ974557		12-01-2022/2021	31-12-2026	biały/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 15-04-2026

Miejsce oględzin:

automarket Wola Warszawa (CFM)
 AUTOMARKET WOLA, PRYMASA
 TYŚCIĄCLECIA 103, 01-424 WARSZAWA
 01-424 Warszawa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	205/60 16 96H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	205/60 16 96H	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	205/60 16 96H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	205/60 16 96H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Uwagi Rzecznika - dot. wyceny

Przebieg przekroczony o 1300km. Wyczuwalny nieprzyjemny zapach wewnątrz pojazdu.

Wyposażenie wg. DAT:
 33905 2. rząd siedzeń z kanapą tylną
 33924 2. rząd siedzeń z kanapą tylną dzielony/składany
 40000 ABS
 40801 asystent hamowania

24050 DAB-Tuner (odbiór radiowy cyfrowy)
36206 drzwi przesuwne lewy z oszklenie
36208 drzwi przesuwne prawy z oszklenie
40307 elektr. rozdział sił hamowania
70507 elektroniczny program stabilizacji z ASR (VSC z TRC)
77602 filtr cząstek stałych
33104 fotel pasażera
32704 fotel przód lewy z regulowaną wysokością
24703 instalacja głośnomówiąca z wyciszenie systemu audio
37107 instalacja ostrzegająca dla pasy bezpieczeństwa przód
37110 instalacja ostrzegająca dla pasy bezpieczeństwa tył
25027 interfejs uniwersalny (złącze USB/iPod/AUX)
10009 karoseria/nadwozie: kombi
28900 klimatyzacja
37708 lampki do czytania przód
37900 lusterko wewnętrzne przygaszalne
15200 lusterko zewnętrzne elektrycznie regul. i ogrzewane
44103 obręcze stalowe 6,5x16
27605 oddzielenie przestrzeni bagażowej (sieć)
23094 okno boczne komora ładunkowa / przedział pasażerski przód
(2. rząd siedzeń) odchylany
60501 opona 205/60 R16 ..H
22020 oszklenie 2./3. rząd
27400 osłona bagażnika / roleta
35001 podnośnik szyby elektryczny przód
26903 poduszka powietrzna boczna przód
26906 poduszka powietrzna boczna tył
26803 poduszka powietrzna strona kierowcy/pasażera
26901 poduszki powietrzne kurtynowe
70600 rodzaj napędu: napęd przedni
71545 rozstaw osi 2785 mm
27104 schowek przez fotel kierowcy i przedniego pasażera
(podsufitka)
77601 Stop&Go-System (TSGS)
42940 system asystentów jazdy: aktywny asystent utrzymywania
toru jazdy (Wspomaganie układu kierowniczego)
42907 system asystentów jazdy: asystent utrzymywania toru jazdy
(LDA)
42926 system asystentów jazdy: czujnik wykrywania zmęczenia
70603 system asystentów jazdy: kontrola ruszania pod górę (HAC)
40798 system asystentów jazdy: Niezależna funkcja hamowania
awaryjnego (AEB)
40962 system asystentów jazdy: Pre-Collision-System (PCS)
18680 system asystentów jazdy: rozpoznawanie znaków drogowych
(RSA)
24904 system asystentów jazdy: system bezpieczeństwa Toyota
Connect z automatyczny telefon awaryjny (eCall)
40955 system asystentów jazdy: system ostrzegania o kolizji
(Forward Collision Warning, FCW)
24000 system audio: radio
34301 system fotelika dziecięcego Isofix
25903 system kontroli ciśnienia w ogumieniu
22800 szyba tylna ogrzewany
37213 Toyota Safety Sense
36002 tylne drzwi skrzydłowe z oszklenie
26712 układ ogranicznika prędkości
26708 układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)
69802 wspom. ukl. kierowniczego elektryczny
19300 wycieraczka szyby tylnej
34106 wyposażenie w fotele: 5-miejscowy
25611 wyświetlacz wielofunkcyjny (TFT)
35301 zamek centralny z pilot zdalnego sterowania

77548 Zbiornik mocznika (AdBlue)
 68802 zestaw do naprawy opon
 00695 AV sterujący kodowanie B0POA
 99040 AV sterujący kombi oszklony
 77274 o niskiej emisji substancji szkodliwych wg normy emisji spalin Euro 6d
 24049 odbiór radiowy cyfrowy
 26805 poduszki powietrzne kurtynowe tył
 00895 poj. bez asystent parkowania (panoramiczny pomoc)
 75205 przekładnia 6-biegowa
 39404 półka pod dachem w kabinie (Modubox)
 37836 schowek na rękawiczki góra i u dołu, z pokrywa
 83107 silnik 1,5 l - 75 kW D-4D
 39252 uchwyty zmiany biegów sztuczna skóra z wkładka chromowana
 26764 układ regulacji prędkości jazdy (tempomat) obejmuje układ ogranicznika prędkości (programowalny)
 21330 zderzak przód dwukolorowy / tył standard

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
 Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Kołpak TL		pęknięcie	
2	Zderzak PRZ		pęknięcie, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		wgniecenie, zarysowanie	
2	Drzwi T P		wgniecenie, zarysowanie	
3	Drzwi skrzydłowe TL		wgniecenie, zarysowanie	
4	POSZYCIE ZDERZAKA PRZÓD ŚR. NAPR.			

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi P L		zarysowanie	
2	Obudowa lusterka zewnętrznego P		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42


Kołpak tylny L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1