

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219568/6/26-11401	Data raportu	22-06-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53421/26/06/10	Miejsce oględzin	MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002P18838
Marka, model	FIAT Ducato 33 MultiJet Euro ...
Typ, wersja	Ducato 33 MJ L2H2 Business Pro
Numer rejestracyjny	WD0956U
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2287 ccm/88 kW
Stan licznika	134 836 km
Data 1. rej./rok prod.	16-09-2020/2020
Data nast. bad. techn.	16-09-2025
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Drzwi boczne przesuwne prawe, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera podwójny, Immobilizer, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Komputer pokadowy, Lakier uni, Lusterka prawe i lewe ustawiane mechanicznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Przegroda stała bez szyby, Skrzynia biegów manualna, System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę), Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Wspomaganie kierownicy, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej, Czujnik parkowania tylne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni, Fotel pasażera dwumiejscowy ze schowkiem, Klimatyzacja manualna, Listwy boczne w przedziale ładunkowym do wysokości pasów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Radio VP1 MP3 + Bluetooth, Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym, Wnętrza kloszy lamp w kolorze czarnym, Wyłożenie przedziału ładunkowego materiałem termoutwardzalnym, Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej, Zagłówki wyprofilowane "DUCATO"

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIREMAX, VAN	225/70 15 110R	2,0 mm
	lewe	FIREMAX, VAN	225/70 15 110R	2,0 mm
tylna	prawe	FIREMAX, VAN	225/70 15 110R	7,0 mm
	lewe	FIREMAX, VAN	225/70 15 110R	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny L	rozerwanie	WY	0.9
2	Róg zderzaka boczny R	rozerwanie	WY	0.1
3	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L	pęknięcie	WY	0.1
4	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. R	pęknięcie	WY	0.1
5	Zderzak, róg R	rozerwanie	WY	0.2
6	Lampa tylna kompletna L	pęknięcie	WY	0.2
7	Komplet wskaźników	pęknięcie	WY	0.2
8	Tapicerka drzwi dół R	brak	WY	0.3
9	Nakładka pokrywy tylnej dół R	brak	WY	0.2
10	Tapicerka siedziska 1.rząd R	przepalenie	WY	0.6

11	Łotnik przedni L	rysa/odprysk, różnica odcienia lakieru, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
12	Łotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.5
14	Rama drzwi.przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
15	Rama drzwi.przód R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
16	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
17	Przegroda	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	2.5
18	Łotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
19	Wnęka koła wewnętrzna L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
20	Wnęka koła wewnętrzna R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
21	Narożnik R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
22	Listwa ochronna drzwi tyłu R	nietrwały montaż	NA	0.3
23	Słupki przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
24	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
25	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P() - Inne 3



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Nakładka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - Inne 1



Fot. 58


Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Deska rozdzielcza - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tyłu prawe - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Ściana działowa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1