

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12870/7/26-15201	Data raportu	31-07-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	24-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/67082/26/07/20	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3HZPE000702
Marka, model	VOLKSWAGEN Arteon 20-23
Typ, wersja	Arteon 2.0 TSI R-Line DSG
Numer rejestracyjny	PY02148
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/140 kW
Stan licznika	198 609 km
Data 1. rej./rok prod.	04-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	02-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy perłowy
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8 głośników, Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie światła z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy chromowane we włączniku światła, we wlotach powietrza i w klamkach, Felgi aluminiowe 18 Sebring z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe, Fotele ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy, Fotele przednie - podgrzewane, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konoli środkowej, Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana, sportowa z funkcją sterowania dotykowe i zm. biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Lakier uni, Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy dekoracyjne wnętrza na desce rozdzielczej i drzwiach - Silver Rise, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy, Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nakładki na progi ze stali szlachetnej, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączaniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Pedaly wykończone stalą nierdzewną, Podeszłotka w kolorze czarnym, Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierowcy), Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka łączona ArtVelours/Vienna z logo R-Line, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC (do 210 km/h), Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikami i otworem do przewożenia długich przedmiotów), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie, zgodny z I-Size, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zderzak w stylistyce R-Line z chromowanymi elementami, lusterek i klamki w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją doзору wnętrza i czujnikiem przechyłu, Felgi aluminiowe 19 Montevideo, z czarnym połyskiem z ogumieniem samouszczelniającym się 245/40, Fotel kierowcy z funkcją masażu, Kamera parkowania - rear assist, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier perłowy, Pakiet Business Premium, Pakiet Comfort, Szyby boczne i szyba tylna przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne, dodatkowe wytłumienie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 94W	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 94W	3,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 94W	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 94W	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	do 150
2	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	150 - 200
2	Blotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupki środkowy lewy	150 - 200
4	Słupki środkowy prawy	150 - 200
5	Próg lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Słupek przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni prawy	150 - 300
4	Dach	150 - 300
5	Drzwi przednie lewe	150 - 300
6	Drzwi przednie prawe	150 - 300
7	Drzwi tylne lewe	150 - 300
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
10	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	liczne, wgniecenie, odpryski lakieru	NA	2
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.8
3	Błotnik tylny L	wgniecenie, wgniecenie	NA	1.8
4	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie		
5	Dach	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
7	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	zarysowanie		
8	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie, inne		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przodnie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2