

Nr zlecenia: 09/16/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/16

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [P] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Przyczepa	VIN:	4 4 7 1 2
Marka:	AUTOSAN	Nr rejestracyjny:	PKS17SW
Model pojazdu:	D-55 8.7t	Nr Info-Ekspert:	172-00013
Wersja:	D55/4.5	Rok produkcji:	1988
Data pierwszej rejestracji		1988/09/13	
Data ważności badania technicznego		2026/06/27	
Rodzaj przyczepy		samowyladowcza	
Dop. masa całkow. / Masa własna		8700 kg / 2700 kg	
Zawieszenie osi		resory	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA		
Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DNEPPOSHINA 9.00 R20 DT-14	
Przednie prawe:	*DNEPPOSHINA 9.00 R20 DT-14	
Tylne lewe:	*DNEPPOSHINA 9.00 R20 DT-14	
Tylne prawe:	*DNEPPOSHINA 9.00 R20 DT-14	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU		
KOREKTY RÓŻNE:		
Aktualność badań technicznych	(-)	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)	

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY	
-------------------------------------	--

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Paweł Kurasieński
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Numer VIN wybity na stałym elemencie nadwozia nieczytalny.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Burta przemia		Ogniska korozji, słuszczenia powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Burta boczna	L	Brak		
3	Burta boczna	P	Ogniska korozji, słuszczenia powłoki lakierowej, zarysowania, perforacja blachy		
4	Burta tylna		Ogniska korozji, słuszczenia powłoki lakierowej, zarysowania, pęknięcie, deforma		
5	Podłoga		Ogniska korozji, perforacja blachy		
6	Podwozie		Ogniska korozji, słuszczenia powłoki lakierowej, zarysowania		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Brak możliwości sprawdzenia poprawności działania układu hydraulicznego.
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Dowód rejestracyjny
- TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu