

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08209/11/25-15201	Data raportu	06-11-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	05-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/82836/25/10/28	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALGA3BUXMA432973
Marka, model	LAND ROVER Range Rover 1...
Typ, wersja	Range Rover 3.0 I6 LWB AB
Numer rejestracyjny	PO1UR03
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2996 ccm/294 kW
Stan licznika	117 080 km
Data 1. rej./rok prod.	30-06-2021/2021
Data nast. bad. techn.	27-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), Alarm perymetryczny, Alarm volumetryczny, All Terrain Progress Control (ATPC), Android Auto, Apple CarPlay, Asystent parkowania równoległego i wyjazdu z miejsca parkingowego, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Brak pakietu dla palących, Chłodziarka w konsoli centralnej, Czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu (dla pasażerów podróżujących z tyłu), Czujnik martwego pola, Czujniki parkowania 360 stopni, Dach szklany odsuwany elektrycznie, panoramiczny z zamykanymi roletami, Dach w kolorze nadwozia, Drzwi domykane elektrycznie, Dywaniki przód/tył z kontrastowymi krawędziami oraz z metalowymi rogami, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Felgi aluminiowe 21, 7 - ramienne (wzór 7001) z ogumieniem, Fotele kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie ogrzewane i wentylowane, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 24 kierunkach, Fotele przednie z funkcją masażu, Fotele tylne - dwa oddzielne Executive Class z el. reg. oparc, 4 kierunkową reg. lędź., i pamięcią, Fotele tylne ogrzewane i wentylowane, Kierownica ogrzewana, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Konsola tylna centralna składana elektrycznie, Kontrola stabilności przyczepy, Koło zapasowe dojazdowe, zredukowane, Końcówki układu wydechowego 2, Lakier solid, Lampy przednie Pixel LED ze światłami obrysowymi LED i asystentem świateł drogowych, Lusterka boczne elektrochromatyczne el. składane i regulowane z pamięcią, ogrzewane + kierunkowskazy, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych w podsufitce, podświetlane, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Manetki zmiany biegów przy kole kierownicy, Możliwość odsuwania fotela przedniego pasażera z tylnej kanapy, Możliwość złożenia tylnej kanapy za pomocą przycisków w bagażniku, Nakrętki zabezpieczające do kół, Nakładki progowe podświetlane z napisem Autobiography, Odtwarzacz płyt CD/DVD, Ogrzewana szyba przednia, Ogrzewanie fotele przednie i tylne, Oznaczenie Autobiography, Oznaczenie P 400, Oświetlenie wnętrza LED z możliwością regulacji koloru i intensywności światła, Pedale wykończone metalem, Podsufitka Alston, Pro Services oraz Wi-Fi Hotspot, Protect (SOS Emergency Call, Optimised Assistance Call, InControl Remote App Essential), Remote premium (usługa), Rolety na bocznych szybach z tyłu zaciągane elektrycznie, Skrzynia rozdzielcza dwustopniowa Twin-speed z reduktorem, Spryskiwacze lamp przednich, System Terrain Response 2, System Touch Pro Duo, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System inteligentnego elektrycznego składania siedzeń, System kamer wspomagających parkowanie, holowanie oraz manewrowanie w terenie, System kontroli zjazdu (Hill Descent Control), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System nawigacji Pro, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Szyba czołowa laminowana, akustycznie, Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności światła, Szyby boczne laminowane, Szyby boczne, laminowane, Tapicerka skórzana perforowana Semi aniline, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner TV, Tuner cyfrowy DAB, DAB+, DMB, Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł, Wykończenie elementów nadwozia w kolorze Atlas, Wykończenie wnętrza: Satin Straight Walnut, Wyświetlacz Head Up, Wyświetlacz Touch Pro 10 cali, Zaciski hamulców anodowane w kolorze szarym z napisem Land Rover, Zawieszenie adaptacyjne, Zawieszenie pneumatyczne, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz, Zestaw Video: dwa 10,2-calowe ekrany w zagłówkach z bezprzewodowymi słuchawkami, USB i gniazdem 12V, Zestaw audio Meridian: radio CD/MP3, wzmacniacz 825W, 16 głośników, Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth, Światła przeciwmgielne, Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi roletami, Felgi aluminiowe 22, 9 - ramienne (wzór 9012) - Gloss Black, Hak holowniczy wysuwany/chowany elektrycznie, Lakier metalik, Lampy przednie Pixel-laser LED ze światłami obrysowymi LED i asystentem świateł drogowych, Pakiet zewnętrzny Black, Tempomat aktywny z asystentem jazdy w korku Stop & Go, Zaciski hamulców pomalowane na czarno, Zestaw audio Meridian Signature Reference: radio CD/MP3, wzmacniacz 1700W, 29 głośników, Surround 3D

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE ALL SEASON	275/40 R22 108Y	7,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE ALL SEASON	275/40 R22 108Y	7,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE ALL SEASON	275/40 R22 108Y	7,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE ALL SEASON	275/40 R22 108Y	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie prawe	do 150
7	Drzwi tylne prawe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Drzwi tylne lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	1.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.9
4	Uszczelka drzwi/klapy	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.4
6	Nakładka przestrzeni bagażowej	brak	WY	0.1
7	Obicie podłokietnika środkowego	pęknięcie	WY	0.4
8	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
11	Oslona lusterka zew. kpl.	zarysowanie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
14	Próg L	zarysowanie		
15	Słupek środkowy (B) R	zarysowanie		
16	Błotnik tylny L	zarysowanie		
17	Błotnik tylny R	zarysowanie		
18	Kłapa/Pokrywa/Drzwi tylne dolne	zarysowanie		
19	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
20	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
21	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zdjęcie do protokołu



Fot. 36


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Słupek środkowy P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 70

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Konsola środkowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Konsola środkowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 80

Konsola środkowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Półka/roleta tylna - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 82

Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Uszczelka pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1