

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08134/11/25-15201	Data raportu	03-11-2025
Rzeczoznawcy	Szymon Jankowiak (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	29-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/76972/25/10/08	Miejsce oględzin	Gerwazego 1/24, 71-212 Szczecin, 71-2...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALYA2BN7NA345749
Marka, model	LAND ROVER Range Rover V...
Typ, wersja	Velar 2.0 D200 mHEV S
Numer rejestracyjny	ZS696RJ
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/150 kW
Stan licznika	73 243 km
Data 1. rej./rok prod.	01-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	01-12-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA, Asystent martwego punktu, Asystent pasa ruchu (LKA), Czujnik parkowania - przód i tył, Dach standardowy - stały, Dach w kolorze nadwozia, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ETC - system elektronicznej kontroli trakcji, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Felgi aluminiowe 19", 5-ramienne (wzór 5108) Gloss Sparkle Silver 255/55 R19 8,5", Fotele przednie regulowane w 14 kierunkach, pamięć ustawień fotela kierowcy, Gwarancja, Hamulce przednie - 355 mm / 325 mm z tyłu, Kamera cofania, Kierownica skórzana z pokrywą poduszki powietrznej z tworzywa sztucznego, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Listwa bagażnika metalowa, Lusterka boczne el. składane, elektrochromatyczne po stronie kierowcy z lampką doświetlającą podłogę, Nakładki progowe przednie metalowe, tylne z tworzyw sztucznych z napisem Range Rover, Opony letnie M+S, Oświetlenie wnętrza, Pakiet Power Base, Pakiet standardowego materiału wykończenia wnętrza, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Radio cyfrowe (DAB) - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców, Remote (usługa), Schowek w konsoli środkowej, zamykany, System All Terrain Progress Control (ATPC), System Terrain Response z Dynamic Program, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System multimedialny Pivi Pro, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego, Tapicerka skórzana, perforowana grained Ebony, wykończenie wnętrza w kolorze Ebony, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wykończenie elementów deski rozdzielczej - Standardowe, Wykończenie wnętrza Cosmic Grey, Zawieszenie pasywne, Zawieszenie standardowe - sprężynowe, Zegary analogowe z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem, Zestaw audio Meridian, wzmacniacz 400W, 13 głośników, Zestaw do naprawy opon Land Rover, Elektrycznie, bezdotykowo otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Felgi aluminiowe 19", 5-ramienne (wzór 5108) Satin Dark Grey 255/55 R19 8,5", Lakier metalik, Lampy przednie Matrix LED, Pakiet Cold Climate, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO SCORPION ALL SEASON	255/55 R19 111W	3,8 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO SCORPION ALL SEASON	255/55 R19 111W	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO SCORPION ALL SEASON	255/55 R19 111W	4,2 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO SCORPION ALL SEASON	255/55 R19 111W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje




Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1