

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217258/11/25-11401	Data raportu	28-11-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88215/25/11/13	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K3G1CB1RJ433061
Marka, model	MERCEDES-BENZ A Klasa S...
Typ, wersja	A 200 d Progressive 8G-DCT
Numer rejestracyjny	GD8K602
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1950 ccm/110 kW
Stan licznika	96 541 km
Data 1. rej./rok prod.	15-11-2023/2023
Data nast. bad. techn.	15-11-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza, Asystent limitu prędkości, Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent układu kierowniczego - aktywny, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatycznie odłączana poduszka pasażera, Czujnik obecności pasażera pasywny, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne z ogumieniem 205/55, Fotele komfortowe, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi, Gaśnica, Gniazda USB, dodatkowe, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC, Lakier uni, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Ogranicznik prędkości - aktywny, Oparcie tylnej kanapy, składane, Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do usług nawigacyjnych, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania wnętrza, System nawigacji MBUX premium, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, Tapicerka imitująca skórę ARTICO/materiałowa Bertrix, Tempomat, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Usługi Zdalne, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza imitujące ciemne włókno węglowe, Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali, Asystent martwego punktu, Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system światła drogowego, Pakiet Progressive Line Advanced Plus, Pakiet integracji smartfona, Przygotowanie do Live Traffic Information, System ochrony pieszych, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, TS870P	205/55 17 91H	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, TS870P	205/55 17 91H	5,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, TS870P	205/55 17 91H	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, TS870P	205/55 17 91H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

A close-up, low-angle shot looking up at the underside of a vehicle. The floor pan and structural members are heavily corroded with large areas of rust and peeling paint. A black plastic splash guard is visible on the left side. The vehicle is parked on a concrete surface with some weeds and debris in the foreground.

Spód pojazdu tył



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zestaw naprawczy koła



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1