

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13006/8/26-15201	Data raportu	11-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	03-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/67270/26/07/20	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VVWZZZCDXRW803859
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VIII Varia...
Typ, wersja	Golf VIII 2.0 TDI Style
Numer rejestracyjny	DW1WC86
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	181 562 km
Data 1. rej./rok prod.	01-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	23-07-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Asystent podjazdu, Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist z Travel Assist, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik deszczu, Czujnik systemów asystujących, Digital Cockpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym 10.25 cala, personalizowany, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dzwignia zmiany biegów w skórze, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy, Felgi aluminiowe 17 Nottingham z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z regulacją podparcia lędźwi i funkcją pamięci, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwi i funkcją masażu, Fotele kierowcy i pasażera, sportowe, Fotele przednie z manualną regulacją lędźwiową, Funkcja hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem z asystentem wymijania, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C (45W) z przodu oraz gniazdo USB-C (45W) do ładowania z tyłu, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Interfejs Bluetooth z funkcją ładowania indukcyjnego, Kierownica multifunkcyjna skórzana, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 3- strefowa, z filtrem Air Care, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwa szyb bocznych (dolna) chromowana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Lusterka boczne, asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oświetlenie Ambient Plus - 30 kolorów oświetlenia, Oświetlenie LED w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami - przód, Podnośnik, Poduszki powietrzne, czołowa, boczne, kurtyny przednie oraz centralna, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podświetlane listwy między reflektorami i podświetlane wgłębienia klamki, Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, wyświetlacz 10.25, Reflektory LED Plus, Relingi dachowe - czarne, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka Alcantara, Tempomat proaktywny ACC z funkcją stop & go, Trójkąt ostrzegawczy, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z dwoma kluczykami i funkcją KessyGo, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła na złą pogodę z funkcją doświetlania zakrętów, Felgi aluminiowe 17 Ventura, Lakier metalik, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NFERA SU2	225/45 17 91W	3,0 mm
	lewe	NEXEN, NFERA SU2	225/45 17 91W	4,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, NFERA SU2	225/45 17 91W	3,0 mm
	lewe	NEXEN, NFERA SU2	225/45 17 91W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek środkowy lewy	do 150
2	Śłupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Śłupek przedni prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200
5	Drzwi przednie lewe	150 - 200
6	Drzwi przednie prawe	150 - 200
7	Drzwi tylne lewe	150 - 200
8	Drzwi tylne prawe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Słupek przedni lewy	150 - 300
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
4	Pokrywa bagażnika	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5
3	Opona 225 / 45 / R / 17W 0.0mm VL	pęknięcie/rozerwanie	WY	
4	Opona 225 / 45 / R / 17W 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
5	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
6	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1
7	Dach	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.2
8	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
12	Błotnik tylny R	wgniecenie		
13	Nakładka konsoli środkowej	zarysowanie		
14	Listwa deski rozdzielczej R	zarysowanie		
15	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwy deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1