

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219714/6/26-11401	Data raportu	30-06-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Laskowski (WSP) O/Lesno mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/55756/26/06/17	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEYCCPFCPG004083
Marka, model	OPEL Movano CDTI Euro 6 21...
Typ, wersja	Movano CDTI L3H2
Numer rejestracyjny	WJ8348L
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	119 441 km
Data 1. rej./rok prod.	13-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	13-04-2028
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (BAS), Airbag kierowcy, Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone, Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową oraz podłokietnikiem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i wysokości, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem tworzącym stolik, Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie na głębokość, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, jedna, Lampki w przedziale ładunkowym, dwie, Listwy boczne ochronne w kolorze czarnym, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe przód, z napinaczami, ogranicz. siły napięcia i czujnikami zapięcia, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio DAB z USB, Bluetooth, czterema głośnikami i sterowaniem w kierownicy, Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Siedzenie pasażera dwumiejscowe, System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Szyby barwione, Szyby boczne sterowane elektrycznie, po stronie kierowcy sterowane sekwencyjnie, Tapicerka materiałowa Darko, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku: 2 na tylnej ścianie kabiny, 10 na podłodze, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki komfortowe w fotelach przednich, Zagłówki przednich foteli z regulacją położenia, Zamek centralny, zdalnie sterowany z funkcją doryglowania zamków, Zbiornik paliwa 90 litrów, Zderzak przedni w kolorze czarnym, Zderzak tylny w kolorze czarnym, Fotel kierowcy amortyzowany, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, ROADIAN	218/70 15 109107S	6,0 mm
	lewe	NEXEN, ROADIAN	218/70 15 109107S	8,0 mm
	lewe	PREMIORI, VAN	195/70 15 104102R	6,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zaślepka haka holowniczego R	brak	WY	0.1
2	Listwa ochronna drzwi tylnych R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
3	Listwa ochronna, tylna błotnika tyl. R	zarysowanie	WY	0.2
4	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	WY	0.2
5	Uszczelka, góra drzwi/klapy L	rozerwanie	WY	0.1
6	Podsufitka kabiny	rozerwanie	WY	1.7
7	Tapicerka drzwi tylnych R	rozerwanie	WY	0.3
8	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.4
9	Dach kabiny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
12	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
13	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.5
14	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
15	Rama drzwi L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
16	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	
17	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
18	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
19	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
20	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
21	Ramię wycieraczki L	rysa/odprysk		
22	Lusterko zewn. sterow. elektr. R	zarysowanie		
23	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
24	Zderzak tylny L	zarysowanie		
25	Zderzak tylny R	zarysowanie		
26	Zderzak, środek	zarysowanie		
27	Lampa tylna kompletna L	zarysowanie		
28	Listwa ochronna, tylna błotnika tyl. L	zarysowanie		
29	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
30	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		
31	Listwa ochronna drzwi tyłu L	zarysowanie		
32	Listwa ochronna drzwi tyłu R	zarysowanie		
33	Przysłona pokrywy tylnej L	pęknięcie		
34	Przysłona pokrywy tylnej R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel
Model pojazdu
Moloto
Numer identyfikacyjny pojazdu
VXEKCCPFC160003
Nazwisko / numer Klienta
Montaleone
Numer rejestracyjny
WY 8348L
Miejscowość, data wydania pojazdu
Katowice
Data pierwszej rejestracji
2013.04.13
ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice
KRS 0000161883 Regon: 278163695
NIP 525-251-61883
PESEL 000126182
(Autoryzowany Dealer marki Opel)

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Stellantis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Stellantis Polska sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia wydania pojazdu, określonego datą podaną poniżej.

Drugi Właściciel
Nazwisko / numer Klienta
Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel
Nazwisko / numer Klienta
Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel
Nazwisko / numer Klienta
Numer rejestracyjny

Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji.
2013.04.13

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Data _____ km _____	Przegląd: Okresowy ☐ Data _____ km _____	Przegląd: Okresowy ☐ Data _____ km _____
Podpis i pieczęć serwisu	Podpis i pieczęć serwisu	Podpis i pieczęć serwisu
Następny przegląd według wskaźnika Data _____ km _____ (+/- 2 miesiące lub 3000 km)	Następny przegląd według wskaźnika Data _____ km _____ (+/- 2 miesiące lub 3000 km)	Następny przegląd według wskaźnika Data _____ km _____ (+/- 2 miesiące lub 3000 km)

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dowód rej. str. 2

ERGO HESTIA

ORIGINAŁ Numer UG 0056/2024

NUMER POLISY / POLICY NUMBER 480015922626

Numer Underwritera/Underwriter No.: 000708

UBEZPIECZAJĄCY / POLICYHOLDER
PKO MASTERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Polanki 4, 80-308 Gdańsk, NIP: 9570753221

UBEZPIECZONY / INSURED
PKO MASTERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Polanki 4, 80-308 Gdańsk, REGON: 191888626

KORZYSTAJĄCY / VEHICLE USER
GRIMP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Generała Jarosława Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra, REGON: 081067811

UBEZPIECZONY POJAZD / VEHICLE INSURED
MARKA: OPEL DATA I REJESTRACJI: 13.04.2023 NR REJ: WJ8348L POJEMNOŚĆ [cm³]: 2 179
MODEL: MOVANO ROK PRODUKCJI: 2023 VIN: VXEYCCPFCPG004063 ŁADOWNOŚĆ [kg]: 1 350
TYP: RODZAJ: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY LICZBA MIEJSC: 3

WYKORZYSTANIE POJAZDU: usługi kurierskie, przedmiot leasingu

Okres ubezpieczenia/Period of Insurance 19.06.2026 13:22 - 18.06.2027 24:00

UBEZPIECZONE RYZYKA / RISKS INSURED

ZAKRES UBEZPIECZENIA SCOPE OF COVER	SUMA UBEZPIECZENIA SUM INSURED	SKŁADKA PREMIUM
NNW PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów nr AB-NNWK-01/25 z dnia 1.04.2025 r.	10 000,00 zł	60,00 zł
AC Rodzaj sumy ubezpieczenia Udział własny Franszyza integralna System likwidacji Konsumpcja sumy ubezpieczenia PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dla Klienta Korporacyjnego nr AB-AC-01/25 z dnia 1.04.2025 r.	85 453,00 zł VAT50% 0 PLN 0 nie ulega konsumpcji	28 292,00 zł
KR PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dla Klienta Korporacyjnego nr AB-AC-01/25 z dnia 1.04.2025 r.	85 453,00 zł	100,00 zł
OC PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 22 maja 2003 o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych	36 898 000,00 zł	17 630,00 zł
AUTO SZYBY PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyby Samochodowych nr AB-SZ-01/25 z dnia 1.04.2025 r.	5 000,00 zł	225,00 zł
	20 000,00 zł	858,00 zł

Fot. 36
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Ramię wycieraczki L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56


Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Inne 3



Fot. 72

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 76


Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Opona tylna P - Inne 1



Fot. 78

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 80

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2



Fot. 82

Listwa śr zderzaka tylnego() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Pas tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Pas tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Uszczelka szyby tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 86

Uszczelka szyby tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 88

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 90

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 92

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 94

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 96

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 98

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 100

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 102

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Felga tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 104

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 106

Opona tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 108

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 110

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 112

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113


Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 114

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 116

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 118

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 120

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 122

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 123

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 124

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 125

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 126

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 127

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 2



Fot. 128

Drzwi tyłu lewe() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 129

Drzwi tyłu lewe - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 130

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 131

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 132

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 133

Drzwi tyłu prawe() - Rysa/odprysk 3



Fot. 134

Drzwi tyłu prawe - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 135

Drzwi tyłu prawe - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 136

Drzwi tyłu prawe() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 137

Drzwi tyłu prawe - Inne 1



Fot. 138

Drzwi tyłu prawe - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 139

Drzwi tyłu prawe() - Inne 3



Fot. 140

Podłoga - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 141

Podłoga - Rysa/odprysk 2



Fot. 142

Podłoga() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 143

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 144

Ściana działowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 145

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1



Fot. 146

Ściana lewa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 147

Ściana lewa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 148

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 149

Ściana prawa - Rysa/odprysk 2



Fot. 150

Ściana prawa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 151

Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1