

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00260/6/26-17802	Data raportu	08-06-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	08-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/31968/26/04/13	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NMTBA3BE10R059974
Marka, model	TOYOTA Corolla Sedan 22-
Typ, wersja	Corolla 1.5 Comfort
Numer rejestracyjny	WD2150R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/92 kW
Stan licznika	74 339 km
Data 1. rej./rok prod.	14-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	10-12-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Aktualizacje online asystentów jazdy Toyota T-MATE, Antena dachowa Shark-Fin, Apple CarPlay i Android Auto, Asystent głosowy, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Czujnik zmierzchu, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, dodatkowy port w konsoli środkowej, Gniazdo USB-C, Gniazdo USB-C - tył, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana trójramienna, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Listwa okienna chromowana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z ręczną regulacją dzień/noc, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsufitka jasna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" HD, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wspomaganie układu kierowniczego, elektroniczne, Wstawki chromowane we wnętrzu auta, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy na tablicy zegarów 12,3", Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	3,5 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	5,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
2	Pokrywa przednia	wgniecenie	NA	0.5
3	Dach	wgniecenie	NA	4
4	Okładzina zderzaka tylnego	pęknięcie, zarysowanie	NA	1
5	Pokrywa tylna	wgniecenie	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

listwy drzwi przednich oraz tylnych po gradobiciu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1