

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217922/1/26-11401	Data raportu	23-01-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02545/26/01/13	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0JXXGAHJNP56099
Marka, model	FORD Fiesta 21-23
Typ, wersja	Fiesta 1.0 EcoBoost mHEV Tit...
Numer rejestracyjny	GD3F405
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/92 kW
Stan licznika	88 231 km
Data 1. rej./rok prod.	19-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	19-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15", strukturalne z kołpakami, z ogumieniem 195/60, Ford MyKey - możliwość programowania i przypisywania funkcji do kluczyka, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z ręczną regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja wzywania pomocy, Hamulec pokolizyjny, Immobilizer, Kanapa tylna, składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze polerowanego aluminium, Lusterka boczne regulowane elektrycznie w kolorze nadwozia, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Oświetlenie bagażnika, Podosufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Radio z Ford SYNC2.5,DAB, wysł. 8 cali, Bluetooth, 6 głośników, 2xUSB, AppLink, AndroidAuto, AppleCarPlay, Reflektory LED, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Spojler tylny w kolorze nadwozia, System ABS z elektronicznym układem siły hamowania EBD i układem wspom. awaryjnego hamowania EBA, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), System wyboru trybu jazdy, Szyby przednie i tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa Alhambra-Eton, Tempomat, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wycieraczki szyby przedniej dostosowujące się do prędkości jazdy, Wykładzina przestrzeni bagażowej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz między zegarami (4.2-cala, kolorowy), Zagłówki tylny środkowy, Zagłówki przednich foteli regulowane w 2 kierunkach, Zamek centralny z pilotem (dwa składane kluczyki sterujące zamkiem centralnym), Światła do jazdy dziennej, mijania oraz drogowe - LED, Koło zapasowe dojazdowe z obręczą stalową 14", Lakier metalizowany, Agate Black, Pakiet Comfort 2, Reflektory - Full LED ze zintegrowanymi światłami przeciwmgiłowymi

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	195/60 15 88T	6,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	195/60 15 88T	7,5 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	195/60 15 88T	7,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	195/60 15 88T	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn. R	rozerwanie	WY	0.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.6
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
6	Blotnik tylny kpl. L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

[illegible]

strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 36


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Nadkole przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2