

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12852/7/26-15201	Data raportu	30-07-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	23-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/65367/26/07/15	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002X44286
Marka, model	FIAT Ducato 35 MultiJet3 Euro...
Typ, wersja	Ducato 35 MJ L3H2
Numer rejestracyjny	DW4VT46
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2184 ccm/103 kW
Stan licznika	172 854 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	17-06-2028
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

"FIAT" szary grill, Akumulator L6 105 Ah, Alternator 220 A, Czujnik parkowania tylne, ESC, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem, Fotel pasażera dwumiejscowy ze schowkiem i stolikiem, Gwarancja standardowa, Klimatyzacja manualna, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda stała z blachy, bez szyby, Radio 5" z bluetooth, dab, Sygnał dźwiękowy ostrzegający pieszych podczas cofania, Tapicerka czarna CREPE, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym, Uchwyty na kubki, Zestaw naprawczy, Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Pakiet Techno, Półka pod sufitem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, ROADIAN CTX	215/70 15 109S	4,0 mm
	lewe	NEXEN, ROADIAN CTX	215/70 15 109S	4,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, ROADIAN CTX	215/70 15 109S	4,0 mm
	lewe	NEXEN, ROADIAN CTX	215/70 15 109S	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie	WY	1
2	Wnęka koła wewnętrzna L	wgniecenie/odkształcenie	WY	2
3	Wnęka koła wewnętrzna R	wgniecenie/odkształcenie	WY	2
4	Nakładka pokrywy tylnej dół R	pęknięcie	WY	0.1
5	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	2
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1.5

7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.2
8	Rama drzwi, przód L	zarysowanie	NA	
9	Sciana boczna L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
10	Błotnik tylny L	inne	NA	
11	Błotnik tylny R	liczne, wgniecenie	NA	3
12	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie, wgniecenie	NA	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 48

Nadkole tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Nadkole tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Nadkole tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Nadkole tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Nadkole tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 2