

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218208/2/26-11401	Data raportu	19-02-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09172/26/02/04	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VECYHZJKJ607955
Marka, model	OPEL Combo Life 18-23
Typ, wersja	Combo Life 1.5 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	GD7N511
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	144 383 km
Data 1. rej./rok prod.	25-03-2020/2019
Data nast. bad. techn.	26-03-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS z ESP oraz HSA, Asystent hamowania, Czujnik światła, Drzwi lewe przesuwne z ręcznie otwieranym oknem, Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem, Drzwi tylne pojedyncze, otwierane od góry, przeszklone, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z podłokietnikiem, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, nachylenia, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica podgrzewana pokryta perforowaną skórą, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana manualnie, Kluczyki dwa, w tym jeden składany, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Nawiewy powietrza dla pasażerów w drugim rzędzie, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkami po stronie kierowcy, Osłony szyn drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Półka w przestrzeni bagażowej, składana, Radio R 4.0 (wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB), Schowek dolny przed pasażerem, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Mistral Gray, Tempomat, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny 3.5" pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zderzaki w kolorze nadwozia, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R16, Lakier metaliczny, Reflektory przeciwmieglne z funkcją doświetlania zakrętów, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 16" z ogumieniem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, N BLUE	205/60 16 92H	4,5 mm
	lewe	NEXEN, N BLUE	205/60 16 92H	4,5 mm
tylna	prawe	NEXEN, N BLUE	205/60 16 92H	4,5 mm
	lewe	NEXEN, N BLUE	205/60 16 92H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.2
2	Wytłumienie góra,bok(od strony sil.) R	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.2
3	Obudowa silnika, góra	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2