

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218549/3/26-11401	Data raportu	11-03-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17642/26/02/26	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1XZA6VCL2217496
Marka, model	VOLVO XC40 17-21
Typ, wersja	XC40 D4 SCR AWD Inscriptio...
Numer rejestracyjny	WD5993T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/140 kW
Stan licznika	76 281 km
Data 1. rej./rok prod.	28-11-2019/2019
Data nast. bad. techn.	30-04-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	beżowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple Carplay, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki podłogowe Inscription, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Arianne, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Nawigacja Sensus, Oświetlenia wnętrza poziom III, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Stylizacja nadwozia Inscription, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tempomat, Uchwyty na kubki z przodu, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Volvo On Call z usługą Car Sharingu dla osób zaufanych, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza w drewnie Driftwood, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Felgi aluminiowe 19, podwójne 5 ramienne Silver z ogumieniem 235/50, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Lakier metalik, Pakiet Business Pro, Pakiet Intellisafe Pro, Pakiet Light, Pakiet Park Assist, Pakiet Power Seats, Pakiet Winter, Pakiet Xenium, Zawieszenie aktywne FOUR-C

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/50 19 103H	6,8 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/50 19 103H	7,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/50 19 103H	5,8 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/50 19 103H	5,7 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie	WY	1.1
2	Listwa ochronna rantu błotnika R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	
3	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie	WY	0.2
4	Obudowa lusterka składana elektrycznie L	nietrwały montaż	NA	0.3
5	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
6	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Zderzak, róg L	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Nakładka słupka C dół R	zarysowanie		
13	Felgi alu	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
nawigacja




Fot. 38
dźwięk

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40


Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Listwa krawędzi błotnika tyl L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66

Obudowa lusterka zew L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Ostony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Ośłony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Ośłony kanapy tyl.(.) - Rysa/odprysk 3