

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219792/7/26-11401	Data raportu	03-07-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Laskowski (WSP)	Data oględzin	30-06-2026
	O/Lesno		
	mgr inż. Przemysław Ostap		
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/58377/26/06/25	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEYCCPFCPG004223
Marka, model	OPEL Movano CDTI Euro 6 21...
Typ, wersja	Movano CDTI L3H2
Numer rejestracyjny	WJ8478L
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	120 356 km
Data 1. rej./rok prod.	17-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	17-04-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (BAS), Airbag kierowcy, Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone, Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową oraz podłokietnikiem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i wysokości, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem tworzącym stolik, Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie na głębokość, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, jedna, Lampki w przedziale ładunkowym, dwie, Listwy boczne ochronne w kolorze czarnym, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe przód, z napinaczami, ogranicz. siły napięcia i czujnikami zapięcia, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio DAB z USB, Bluetooth, czterema głośnikami i sterowaniem w kierownicy, Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Siedzenie pasażera dwumiejscowe, System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Szyby barwione, Szyby boczne sterowane elektrycznie, po stronie kierowcy sterowane sekwencyjnie, Tapicerka materiałowa Darko, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku: 2 na tylnej ścianie kabiny, 10 na podłodze, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki komfortowe w fotelach przednich, Zagłówki przednich foteli z regulacją położenia, Zamek centralny, zdalnie sterowany z funkcją doryglowania zamków, Zbiornik paliwa 90 litrów, Zderzak przedni w kolorze czarnym, Zderzak tylny w kolorze czarnym, Zestaw naprawczy do opon, Fotel kierowcy amortyzowany, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ROSAVA, SNOWGARD	215/70 15 109107R	4,7 mm
	lewe	ROSAVA, SNOWGARD	215/70 15 109107R	6,7 mm
tylna	prawe	ROSAVA, SNOWGARD	215/70 15 109107R	9,6 mm
	lewe	ROSAVA, SNOWGARD	215/70 15 109107R	9,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (KSERO), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Ośłona silnika boczna L	połamana(y)	WY	0.3
2	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie	WY	0.6
3	Gałka	niekompletna	WY	0.1
4	Światnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
10	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
11	Światnik tylny L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
12	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Róg zderzaka boczny L	zarysowanie		
14	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie		
15	Światnik przedni R	rysa/odprysk		
16	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
17	Dach kabiny	rysa/odprysk		
18	Poszycie słupka środkowego R	rysa/odprysk		
19	Poszycie słupka środkowego góra L	rysa/odprysk		
20	Ściana boczna L	wgniecenie/odkształcenie		
21	Światnik tylny R	nieoryginalne masy, , rysa/odprysk		
22	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		
23	Pokrywa deski rozdzielczej pasażera	zarysowanie		
24	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
25	Nakładka oparcia 1 rząd lewe R	zarysowanie		
26	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu: MOVANO

Numer identyfikacyjny pojazdu: UXEY CCPFC76-004223

Nazwisko / numer Klienta: _____

Numer rejestracyjny: WJ 8478L

Miejscowość, data wydania pojazdu: _____

MM CARS Spółka z o.o.
ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice
NIP: 5522461883 Regon: 278163695
KR5 0000183947, BDO 000126182
Oddział Wrocław
ul. Karkonoska 50, 53-015 Wrocław
(Autoryzowany Dealer marki Opel)

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Stellantis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Stellantis Polska sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia wydania pojazdu, określonego datą podaną poniżej.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer Klienta: _____

Numer rejestracyjny: _____

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer Klienta: _____

Numer rejestracyjny: _____

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer Klienta: _____

Numer rejestracyjny: _____

Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji: 29/03/2023

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

6

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy □
Data: _____ km

Podpis i pieczęć serwisu

Następny przebieg według wskaźnika
Data: _____ km

(147-2 miesiąc lub 3000 km)

Przebieg: Okresowy □
Data: _____ km

Podpis i pieczęć serwisu

Następny przebieg według wskaźnika
Data: _____ km

(147-2 miesiąc lub 3000 km)

Przebieg: Okresowy □
Data: _____ km

Podpis i pieczęć serwisu

Następny przebieg według wskaźnika
Data: _____ km

(147-2 miesiąc lub 3000 km)


Przebieg: Okresowy □
Data: _____ km

Podpis i pieczęć serwisu

Następny przebieg według wskaźnika
Data: _____ km


(147-2 miesiąc lub 3000 km)

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Dowód rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. ksero str. 2

ERGO HESTIA

ORYGINAL Numer UG 0056/2024

NUMER POLISY / POLICY NUMBER 480016025402

Numer Underwritera/Underwriter No.: 000708

UBEZPIECZAJĄCY / POLICYHOLDER
PKO MASTERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Polanki 4, 80-308 Gdańsk, NIP: 9570753221

UBEZPIECZONY / INSURED
PKO MASTERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Polanki 4, 80-308 Gdańsk, REGON: 191888626

KORZYSTAJĄCY / VEHICLE USER
GRIMP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Generała Jarosława Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra, REGON: 081067811

UBEZPIECZONY POJAZD / VEHICLE INSURED
MARKA: OPEL DATA I REJESTRACJI: 17.04.2023 NR REJ.: WJ8478L POJEMNOŚĆ [cm³]: 2 175
MODEL: MOVANO ROK PRODUKCJI: 2023 VIN: VXEYCCPFCG004223 LADOWNOŚĆ [kg]: 1 390
TYP: Movano CDTi L3H2 Furgon, wysoki dach 165KM 3500Kg 4035Wb (2022-) RODZAJ:
SAMOCHÓD CIEŻAROWY LICZBA MIEJSC: 3

WYKORZYSTANIE POJAZDÓW: przedmiot leasingu

Okres ubezpieczenia/Period of insurance 27.06.2026 00:00 - 26.06.2027 24:00

UBEZPIECZONE RYZYKA / RISKS INSURED

ZAKRES UBEZPIECZENIA SCOPE OF COVER	SUMA UBEZPIECZENIA SUM INSURED	SKŁADKA PREMIUM
NNW PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Niezszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów nr AB-NNWK-01/25 z dnia 1.04.2025 r.	10 000,00 zł	60,00 zł
AC Rodzaj sumy ubezpieczenia Udział własny Franszyza integralna System likwidacji Konsumpcja sumy ubezpieczenia PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dla Klienta Korporacyjnego nr AB-AC-01/25 z dnia 1.04.2025 r.	85 453,00 zł netto 0 PLN 0 nie ulega konsumpcji	14 812,00 zł
KR PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dla Klienta Korporacyjnego nr AB-AC-01/25 z dnia 1.04.2025 r.	85 453,00 zł	50,00 zł
OC PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 22 maja 2003 o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych	35 898 000,00 zł	11 809,00 zł
HESTIA CAR ASSISTANCE - WARIANT KOMFORTOWY PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Korporacyjnych nr AB-HCA-01/25 z dnia 1.04.2025 r.	20 000,00 zł	900,00 zł
SKŁADKA / PREMIUM		27 631,00 zł

PŁATNOŚĆ SKŁADKI

PLATNOSC SKLADKI 27 631,00 PLN 1907 0451 1760 w tytule przelewu należy wpisać nr polisy 480016025402.

Fot. 36

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56


Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2



Fot. 72

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 76

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79


Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 80


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 82

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 84

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 86

Felga tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 92

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 94

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 96

Próg L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 98

Łótnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 100

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Nadkole przednie L - Inne 1



Fot. 102

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Pokrywa schowka deski rozd. - Inne 1



Fot. 104

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 106

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 108

Drzwi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Drzwi - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 110

Drzwi - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111
Drzwi - Rysa/odprysk 2



Fot. 112
Drzwi() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113

Drzwi - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 114

Drzwi - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115

Drzwi() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 116

Drzwi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117

Drzwi - Inne 2



Fot. 118

Drzwi() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 120

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 122

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 123

Drzwi tyłu lewe() - Rysa/odprysk 3



Fot. 124

Drzwi tyłu lewe - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 125


Drzwi tyłu lewe - Inne 2



Fot. 126


Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 127

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 128

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 129

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2



Fot. 130

Drzwi tyłu prawe() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 131

Podłoga - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 132

Podłoga - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 133

Podłoga - Rysa/odprysk 2



Fot. 134

Podłoga() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 135

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 136

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 137

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 138

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 139

Ściana lewa - Rysa/odprysk 2



Fot. 140

Ściana lewa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 141

Ściana prawa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 142

Ściana prawa - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 143


Ściana prawa - Rysa/odprysk 1



Fot. 144

Ściana prawa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 145

Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1