

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217353/12/25-11401	Data raportu	05-12-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Szukalski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/91756/25/11/25	Miejsce oględzin	Polna 66, 87-100 Toruń, 87-100 Toruń

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH4812ANL120392
Marka, model	KIA Ceed Kombi 21-
Typ, wersja	Ceed 1.0 T-GDI S
Numer rejestracyjny	CT627AA
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	69 377 km
Data 1. rej./rok prod.	30-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	24-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa standardowa, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmiernych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu przedz.pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGYECO2	195/65 15 91H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGYECO2	195/65 15 91H	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGYECO2	195/65 15 91H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGYECO2	195/65 15 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7

2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
---	------------------------------	--------------------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ERGO HESTIA

ul. Nowa 1, 81-731 Sopot, Numer KRS 000024812 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 585-009-16-80, Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 100 000 000 zł.

Potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów
Certificate of Motor Third Party Liability (MTP/L)

Numer certyfikatu Certificate number		111853-001-0028		Numer certyfikatu Certificate number		430602254842	
Właściciel pojazdu Owner	Nazwa Owner's name	Prime Car Management S.A.					
	Adres Owner's address	Polanki 80-308 Gdańsk					
Posiadacz pojazdu User	Nazwa User's name	KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA					
	Adres User's address	ul. KRASZEWSKIEGO 40 87-100 Toruń					
Data pojazdu Date of vehicle	Rodzaj Vehicle type	Numer rejestracyjny Registration number		Rok produkcji Date of production		Numer nadwozia (VIN)	
	osobowy	CT627AA		2022		U5YH4812ANL120392	
	Marka Make	Model Model of vehicle		Typ Type of model vehicle			
	Kia	Ceed 1.0 T-GDI S					
Okres ubezpieczenia Duration of insurance		Od From	Data Date	Godzina Hour	Do To	Data Date	Godzina Hour
			2025-03-30	00:00:00		2026-03-29	23:59:59
Suma gwarancyjna Guaranteed sum limit		Składka OC		HCA Podstawowy		Pieczęć i podpis Seal and signature	
Szkody na osobie Casualty	5 210 000 EUR	861,00 zł		0,00 zł		PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. Agnieszka Pienkowska	
Szkody na mieniu Property	1 050 000 EUR						
Ubezpieczenie zawarto w polisie: Towary o wartości do 300 000 zł ubezpieczone od kradzieży, Ubezpieczenie zniszczeń Czerwonego i Pożaru Blatna Ubezpieczonych Kierowców (B.L.) z 2002 r. (z 124, par. 1175, z późn. zmianami)				Data Wystawienia Date of certificate		2022-03-30	

Fot. 17
OC



Fot. 18
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 44

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3