

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13033/8/26-15201	Data raportu	13-08-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	04-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/70670/26/07/29	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF4M2122737
Marka, model	AUDI Q5 20-24
Typ, wersja	Q5 40 TDI mHEV Quattro S tro...
Numer rejestracyjny	DW3NY11
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/150 kW
Stan licznika	225 465 km
Data 1. rej./rok prod.	04-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	04-08-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8 głośników (przód i tył), Alarm, Aplikacje dekoracyjne czarne matowe, Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe - przód, Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 235/60, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterka wewnętrzne bezramkowe - przyciemniające się automatycznie, Podsuflita tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne, kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia, Przygotowanie urządzenia nawigacyjnego High do funkcji FOD, Relingi dachowe z funkcją rozpoznawania obciążenia, Spoiler tylny, System Start/Stop, Szyba przednia z izolacją akustyczną, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Synonym, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne, Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne Micrometalic srebrne, Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne, Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Fotele przednie regulowane elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Kanapa tylna plus, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Technology, Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim, Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim, Spryskiwacze lamp przednich, Szyby boczne przednie dwiękoszczelne, Tapicerka skórzana/skóra ekologiczna mono.pur 550, Zbiornik paliwa 70 litrów z dodatkowym zbiornikiem 24l AdBlue

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/60 18 107H	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/60 18 107H	4,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/60 18 107H	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/60 18 107H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Krata wlotu powietrza boczna R	zarysowanie	WY	
2	Czujnik odstępu przedni R	wgniecenie	WY	
3	Listwa ochronna rantu błotnika R	zarysowanie	WY	0.4
4	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru	NA	
6	Rama drzwi, przód R	odpryski lakieru	NA	
7	Pokrywa tylna	odpryski lakieru	NA	
8	Spoiler czołowy, boczny R	zarysowanie		
9	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
11	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie		
12	Błotnik tylny L	wgniecenie		
13	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowanie		
14	Oslona gałki	zarysowanie		
15	Klamka drzwi R	zarysowanie		
16	Tapicerka oparcia 1.rząd L	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2




Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Czujniki parkowania przód - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Czujniki parkowania przód - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Czujniki parkowania przód - Inne 2



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Nadkole przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Nadkole przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Słupek przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52


Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Klamka wew drzwi prz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Klamka wew drzwi prz P - Rysa/odprysk 1