

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217112/11/25-11401	Data raportu	18-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	14-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/85477/25/11/05	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJE811DPJ201179
Marka, model	HYUNDAI Tucson 20-24
Typ, wersja	Tucson 1.6 T-GDi HEV Platinu...
Numer rejestracyjny	LU865RU
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/132 kW
Stan licznika	46 950 km
Data 1. rej./rok prod.	16-11-2023/2023
Data nast. bad. techn.	16-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS+ESC, Alarm, Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), Asystent monitorowania martwego pola (BCA) oraz ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA), Asystent podążania po pasie ruchu (LFA), Asystent ruszania pod górę (HAC), Asystent stabilizacji przyczepy (TSA), Asystent unikania kolizji czołowych, z wykryw. pieszych i rowerzystów oraz funkcją Junction Turning, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Dostęp bezkluczowy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gazetowniki w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Grill przedni, z wykończeniem w kolorze ciemnego chromu, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia - 8 lat, Głośniki w drzwiach, przód i tył, Głośniki wysokotonowe, zewnętrzny wzmacniacz oraz głośnik centralny, Haczyki do mocowania bagażu, Hamulec pokolizyjny (MCB), Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Kanapa tylna, składana w proporcji 40:20:40, Kanapa tylna, składana zdalnie od strony bagażnika, Kanały nawiewu powietrza w drugim rzędzie, Kierownica obszyta skórą, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika inteligentna, z regulacją wysokości i prędkości otwierania, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwa ozdobna czarna, Listwy ozdobne na zderzaku przednim i tylnym, w kolorze chromu, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Ogranicznik prędkości, Opony Michelin, Osłony pod zderzakami w kolorze srebrnym, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane, z lusterkami i oświetleniem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie nastrojowe wnętrza, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu, Panel do obsługi klimatyzacji z tyłu, trzecia strefa, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód, Poduszka powietrzna centralna, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje, Port USB do ładowania, Port USB w konsoli centralnej, Port USB x2 z boku konsoli centralnej, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory przednie LED z systemem doświetlania zakrętów i asystentem świateł drogowych (HBA), Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek pod podłogą bagażnika, Siatka do mocowania bagażu, Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED, Sterowanie skrzynią biegów za pomocą przycisków, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System Premium Audio KRELL, System kamer 360°, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania tylnej kanapy (RSA) z czujnikami ultradźwiękowymi, System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW), System multimedialny z naw. satelitarną, ekran dotykowy 10.25", DAB, BlueLink, AppleCarPlay, AndroidAuto, System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System ratunkowy eCall, System wyświetlający widok z martwego pola (BVM), Szyba czołowa akustyczna, Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym, Szyby przednie atermiczne, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat inteligentny z funkcją Stop&Go, Układ wspomagania kierownicy sterowany elektronicznie, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu), Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył, Zamek centralny, Zegary cyfrowe, z kolorowym wyświetlaczem 10,25", Zestaw naprawczy, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Łopatkki do zmiany biegów, Światła do jazdy diennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła przeciwmgielne, tył, Światła trzecie LED STOP, Żaluzje bocznych tylnych szyb, Lakier metalizowany, Pakiet Sun

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150

8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
2	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
6	Nakładka przestrzeni bagażowej	wgniecenie/odkształcenie		
7	Roleta przeciwsłoneczna	zabrudzenie		
8	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
9	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
10	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
11	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie		
12	Felgi alu	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

WOSKOWY POKRYTAK	
SAMOCHÓD OSOBOWY	
PRZYZNACZENIE ---	
JEDN. PRODUKCJI	2023
IDENTYFIKACYJNA LADOWNOŚĆ	---
NAMEROWY DOP. NACISK DISC.	12,35 kN
HIS SŁOZY POWIETRZA	---
SERIA DRV BAT 4401701	

C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/LUBLIN	
C.1.2	1918862600136
C.1.3	28-123 LUBLIN LUBARTOWSKA 75/10
C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/LUBLIN	
C.2.2	1918862600136
C.2.3	28-123 LUBLIN LUBARTOWSKA 75/10
C	F ₁ 2245 kg F ₂ 2245 kg F ₃ 3895 kg
G	1684 kg J M1
K	e5*2018/856*00001*06
L	2 O ₁ 1650 kg O ₂ 750 kg
P ₁	1598,00 cm ³ P ₂ 132,40 kW
P ₃	P EE Q ---
S ₁	5 S ₂ ---

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT MIASTA LUBLIN PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 20-100 LUBLIN	
ORGAN WYDAJĄCY	
A	LU 865RU
D.1 HYUNDAI D.2 NX4E -FSP44 -AG1B14 D.3 TUCSON -SPL	
E	TMAJE81DPJ3201179
B	16.11.2023 17.11.2023 H ---
SERIA DRV BAT 4401701	

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

REJESTRACJA SPRZEDAŻY

Model
TUCSON HEV 1.6T-6DI 4WD

Nr nadwozia (VIN)
THA7JE811DPJ201179

Data sprzedaży
14-11-2023

Stan licznika (km)
9 km

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (PI) zgodnie z instrukcją Hyundai.

PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻY

Model
TUCSON HEV 1.6T-6DI 4WD

Nr nadwozia (VIN)
THA7JE811DPJ201179

Data przeglądu
14-11-2023

Stan licznika (km)
9 km

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (PI) zgodnie z instrukcją Hyundai.

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

PRZEGLĄD

Przebieg (km)
13355

Data
2025-09-09

Uwagi oraz zalecenia serwisu

PRZEGLĄD

Przebieg (km)
13355

Data
2025-09-09

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD


Przebieg
13355

Data
2025-09-09

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Łotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Półka/roleta tylna - Wgniecenie/odkształcenie 1