

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09155/1/26-15201	Data raportu	09-01-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	29-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100190/25/12/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RJB00569686541
Marka, model	RENAULT Captur 19-24
Typ, wersja	Captur 1.6 E-TECH Full Hybrid...
Numer rejestracyjny	WE8E246
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/69 kW
Stan licznika	43 991 km
Data 1. rej./rok prod.	01-03-2023/2022
Data nast. bad. techn.	28-02-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS) z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, Czujnik deszczu, ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby z systemem zapobiegającym przytrzaśnięcie palców, przód i tył, Felgi aluminiowe 18, wzór R.S. Line ze złotymi elementami z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Funkcja EKO, Funkcja połączenia alarmowego eCall, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy - automatyczny, Hamulec postojowy automatyczny z funkcją Auto-Hold, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Konsola środkowa pływająca, Lakier uni (dach i nadwozie w różnych kolorach), Lampy przednie Full LED "C SHAPE", Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Lusterka boczne składane i sterowane elektrycznie, podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Nadwozie dwukolorowe, Ozdobne elementy zewnętrzne w kolorze złotym lub szarym (listwy drzwi, osł.podwozia przód i tył), Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód/tył, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, Podłoga bagażnika wyjmowana, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód, System Easy Link z ekranem 9.3-cala i nawigacją, DAB, BT, Android Auto, Apple CP, System Multi-Sense, System kontroli ciśnienia w oponach, System ostrzegania o nadmiernej prędkości, System rozpoznawania znaków drogowych, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania nagłego hamowania, System wspomagania parkowania przód/tył, System wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist) + system stabilizacji toru jazdy ESP, Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa wzór z szarymi przeszyciami, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3, przesuwana, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyświetlacz zegarów, cyfrowy, kolorowy 10,25 cala, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zagłówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Fotele przednie ogrzewane, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik (dach i nadwozie w różnych kolorach), Pakiet Advanced Driving

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/55 R18 95H	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/55 R18 95H	6,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/55 R18 95H	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/55 R18 95H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak-część dolna	zarysowanie, zarysowanie	WY	1.8
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	odpryski lakieru, zarysowanie	NA	
3	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
5	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGŁADU (6/6)	
VIN:	
Data:	Przebieg:
Typ czynności:	☐
Przebieg	☐
Kontrola antykorozyjna:	
OK ☐	Stan nieprawidłowy* ☐
Stempel	
Nr faktury	
Nr faktury	

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1