

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00899/8/26-17802	Data raportu	16-08-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) Michał Lipowski (WSP)	Data oględzin	11-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/71251/26/07/31	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3LPHNSPJS319572
Marka, model	PEUGEOT 308 17-21
Typ, wersja	308 1.2 PureTech GPF Allure ...
Numer rejestracyjny	KK98870
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	103 993 km
Data 1. rej./rok prod.	25-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	04-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Domykanie okien przy zamykaniu samochodu, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne szyby - tył, Felgi aluminiowe 16 Zyrcon z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylecia oparæ, wysokości, Fotele sportowe - przód, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy elektryczny (FSE), Hill Assist, Kierownica 3-ramienna, wykończona pełną skórą licową, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne satynowe, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Listwy okienne chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, AUX, ster. z kier., Streaming Audio), Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Podłokietnik centralny z przodu + schowek, Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje i otworem do przewozu długich przedmiotów, REF - system rozdziału sił hamowania, Relingi dachowe aluminiowe, System Smartbeam (CAFR), System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System monitorowania ograniczeń prędkości, System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba przednia akustyczna, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylnie oparcie składane, dzielone, Wspomaganie układu kierowniczego, Światła do jazdy dziennej LED, Dach szklany panoramiczny Cielo z elektrycznie sterowaną roletą i tylną szybą przyciemnianą, Lakier metalizowany, Nawigacja satelitarna z Mirror Screen, System Hi-Fi Denon (9 głośników, 4 przód + 4 tył + subwoofer w bagażniku), System Peugeot Connect SOS & Assistance

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	LAUFENN, S FIT EQ+	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	LAUFENN, S FIT EQ+	205/55 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	LAUFENN, S FIT EQ+	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	LAUFENN, S FIT EQ+	205/55 16 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupiek przedni lewy	do 150
3	Słupiek przedni prawy	do 150
4	Słupiek środkowy lewy	do 150
5	Słupiek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
2	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
3	Próg L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34

Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Felga tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1