

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13021/8/26-15201	Data raportu	12-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	03-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/68844/26/07/24	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EF1K8076183
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	GD817UT
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	171 901 km
Data 1. rej./rok prod.	10-12-2019/2019
Data nast. bad. techn.	28-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Relingi dachowe, czarne, Spoiler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, pakiet, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91H	6,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91H	6,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91H	6,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	205/55 16 91H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna boczna R	brak	WY	0.1
2	Kratka ozdobna pasa podszybia	pęknięcie	WY	0.3
3	Dywaniki podłogi komplet	przepalenie	WY	1.5

4	Łotnik przedni L	wgniecenie, odpryski lakieru	NA	1.2
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1
6	Słupki przedni (A) z progiem L	odpryski lakieru	NA	
7	Dach	odpryski lakieru	NA	
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, zarysowanie	NA	
9	Okładzina zderzaka tylnego	inne	NA	0.2
10	Łotnik tylny L	odpryski lakieru, zarysowanie	NA	
11	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
12	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
13	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
14	Łotnik przedni R	zarysowanie, wgniecenie		
15	Szyba przednia barwiona	zarysowanie		
16	Słupki przedni (A) z progiem R	odpryski lakieru		
17	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
18	Osłona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
19	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
20	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, zarysowanie, wgniecenie		
21	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
22	Rama drzwi góra, L	odpryski lakieru		
23	Próg R	zarysowanie		
24	Łotnik tylny R	wgniecenie		
25	Pokrywa tylna	wgniecenie, zarysowanie		
26	Kierownica przystosowana do Airbag	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

Opel Astra

Model
ASTRA

Numer identyfikacyjny pojazdu
H0VBD8FA128076183

Typ silnika, numer silnika
A2192349L8FX0034

Skrzynia biegów
MANU ALMA

Kod koloru lakieru
GB9

Kod wykończenia wnętrza
TAQE

Numer kluczyka
25816

Przygotował
Autoryzowany Dealer marki Opel,
który dostarczył pojazd
SERWIS HALLER Sp. z o.o.

Adres
ODYSEUSZA 20, GDAŃSK

Miejscowość, data
GDAŃSK

Dane rejestrowe
SERWIS HALLER Sp. z o.o. ©
i. Odysseusza 20, 80-299 Gdańsk
t. 58/5 241 900, fax. 58/5 241 902
jip 578-000-83-80, Regon 001208093

Książka serwisowa – dane

6

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐

Data 16/06/81 km 60002 km

Główny ☐

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐

Lepkość: 0-1 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

Tak Nie

☐ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wieloramiowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Filtr gazu

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe

☐ Świeca zapłonowa

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatek do paliwa

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe

☐ Świeca zapłonowa

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatek do paliwa

ul. Piłsudskiego 94/95

PI 0086

Przebieg: Okresowy ☒

Data 04/09/82 km 58931 km

Główny ☐

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐

Lepkość: 0-1 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

Tak Nie

☐ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wieloramiowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Filtr gazu

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe

☐ Świeca zapłonowa

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatek do paliwa

ul. Piłsudskiego 94/95

PI 0086

Przebieg: Okresowy ☒

Data 09/11/82 km 58736 km

Główny ☐

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐

Lepkość: 0-1 W-30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

Tak Nie

☐ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wieloramiowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Filtr gazu

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe

☐ Świeca zapłonowa

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatek do paliwa

ul. Piłsudskiego 94/95

PI 0086

Przebieg: Okresowy ☐

Data

Główny ☐

Olej silnikowy

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐

Lepkość:

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

Tak Nie

☐ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wieloramiowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Filtr gazu

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe

☐ Świeca zapłonowa

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatek do paliwa

ul. Piłsudskiego 94/95

PI 0086

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 54

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Słupiek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Zderzak tylny - Inne 1




Fot. 62
Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Rama dachu L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 72

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 76

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 84

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Wykładzina podłogi - Inne 1