

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220122/8/26-11401	Data raportu	04-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/59269/26/06/29	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZ5NZNW061475
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan 20-24
Typ, wersja	Tiguan 1.5 TSI EVO Life DSG
Numer rejestracyjny	SK362WT
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	110 505 km
Data 1. rej./rok prod.	28-09-2022/2022
Data nast. bad. techn.	18-09-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych - automatyczne włączenie światła z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki - wykładzina, przód i tył, ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 Montana z ogumieniem 215/65 o obniżonym oporze toczenia, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Fotele przednie, komfortowe, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana z funkcją zm. biegów, dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lakier uni, Lampy przednie LED, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Wave, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne i klamki zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Oparcie fotela pasażera składane, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Poduszki powietrzne (7): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Przedni podłokietnik z uchwytem na kubki, Radio Composition Colour z 6,5 calowym, kolorowym ekranem dotykowym 8 głośników MP3/WMA, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - czarne, Rezygnacja z oznaczenia silnika, Schowek w konsoli dachowej zamykany, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, System Light Assist - automatyczna zmiana światła mijania na drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radio, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Rhombus, Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go, Tuner cyfrowy DAB+, Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40 z podłokiet., przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziach tylnej kanapy, We Connect Plus: wzywanie pomocy, mobilne usługi online(3 lata), alarm o kradzieży, raport, lokalizacja, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Car-Net App-Connect - możliwość podłączenia telefonu i korzystania z zainstalowanych aplikacji, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana, podgrzewana z f.Tiptronic, dźwignia biegów w skórze, Pakiet Zimowy 1

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	215/65 17 99V	7,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	215/65 17 99V	7,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/65 17 99V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/65 17 99V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	2.6
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Nakładka zderzaka tylnego, dół	wgniecenie/odkształcenie	WY	2.7
5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
6	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	3.5
7	Ślotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
10	Ślotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 52

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1