

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216939/10/25-11401	Data raportu	29-10-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80228/25/10/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALYA2BN8PA358870
Marka, model	LAND ROVER Range Rover V...
Typ, wersja	Velar 2.0 D200 mHEV S
Numer rejestracyjny	KK78174
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/150 kW
Stan licznika	47 411 km
Data 1. rej./rok prod.	28-02-2023/2022
Data nast. bad. techn.	28-02-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA, Asystent martwego punktu, Asystent pasa ruchu (LKA), Czujnik parkowania - przód i tył, Dach standardowy - stały, Dach w kolorze nadwozia, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ETC - system elektronicznej kontroli trakcji, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Hamulce przednie - 355 mm / 325 mm z tyłu, Kamera cofania, Kierownica skórzana z pokrywą poduszki powietrznej z tworzywa sztucznego, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Listwa bagażnika metalowa, Lusterka boczne el. składane, elektrochromatyczne po stronie kierowcy z lampką doświetlającą podłogę, Nakładki progowe przednie metalowe, tylne z tworzyw sztucznych z napisem Range Rover, Oświetlenie wnętrza, Pakiet Power Base, Pakiet standardowego materiału wykończenia wnętrza, Podosufitka w kolorze Light Oyster, Radio cyfrowe (DAB) - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców, Remote (usługa), Schowek w konsoli środkowej, zamykany, System All Terrain Progress Control (ATPC), System Terrain Response z Dynamic Program, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System multimedialny Pivi Pro, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wykończenie elementów deski rozdzielczej - Standardowe, Zawieszenie pasywne, Zawieszenie standardowe - sprężynowe, Zegary analogowe z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem, Zestaw audio Meridian, wzmacniacz 400W, 13 głośników, Zestaw do naprawy opon Land Rover, Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami, Dywaniki materiałowe, Felgi aluminiowe 20", 7 - ramienne (wzór 7014) - Gloss Black 255/50 R20 8.5", Fotele przód reg. 14 kier. pamięć fotela kierowcy, podgrzewane, reg. pochylenia, Kierownica skórzana, Duo Tone z pokrywą poduszki powietrznej w skórze, Lakier metalik, Pakiet Blind Spot Assist, Relingi dachowe - czarne, Spryskiwacze lamp przednich, Szyba przednia grzewana z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy, Tapicerka skórzana, perforowana Windsor Light Oyster, wykończenie wnętrza w kolorze Light Oyster

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	255/50 20 109W	4,8 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	255/50 20 109W	3,8 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	255/50 20 109W	2,8 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	255/50 20 109W	3,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

3	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
4	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1




Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zestaw naprawczy koła



Fot. 34
nawigacja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1