

PKO Masterlease-DZS

Polanki 4
Gdańsk

DEKRA Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 219505/6/26-11401 z dnia 05-06-2026

Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/41524/26/05/13	Data oględzin	19-05-2026
Data zlecenia	13-05-2026	Miejsce oględzin	Lubichowska 132
Nr zleceńiodawcy			83-200 Starogard Gdański

Dane pojazdu

FORD, Puma 19-24, Puma 1.0 EcoBoost mHEV ST-Line X, EC 0139708, VIN WF02XXERK2RR88425, nr rej. WD0774W



Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Poj./moc silnika	999 ccm / 92 kW
Stan licznika	14 487 km
Data 1-rej. / rok prod.	19-03-2024 / 2024
Następne bad. tech.	19-03-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi, Czujniki parkowania z tyłu, Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy, Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami, Dywaniki w 2 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami, Emblemat ST-Line na przednich błotnikach, Felgi aluminiowe 18", wzór 5x2-ramienny, z wykończeniem maszynowym czarnym, z ogumieniem 215/50, Ford Easy Fuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego paliwa, Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach, Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach, Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach, Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotele przednie - styl sportowy, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia, 8 lat lub 160.000 km, ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych w 2 rzędzie, Kanapa tylna - składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, siedzisko kanapy mocowane na stałe, Kanapa tylna - trzeci zagłówek na środku, Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, w stylizacji ST-Line, Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC), Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Listwa wzdułuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze czarnym, Listwy progowe, lakierowane w kolorze nadwozia z elementami w kolorze czarnym, Lusterka boczne-sterowane, podg. i składane elektr., z kierunkowskazami i lampkami, w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie, Nawigacja Ford SYNC 3 i DAB+, B&O (10 głośnik), wys. 8", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 2xUSB, ster. kierownicy, Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika, Pakiet 4 lata ochrony: Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie, Pakiet Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji, Przycisk rozrusznika Ford

Power (zawiera dwa kluczyki ze zdalnym sterowaniem), Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED, Spoiler tylny - lakierowany w kolorze nadwozia, System ABS z elektronicznym układem siły hamowania EBD i układem wspom. awaryjnego hamowania EBA, System Auto-Start-Stop, System Bezpieczeństwa Inteligentny (IPS), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System przypominający o konieczności zapięcia pasów dla wszystkich siedzeń, System wyboru trybu jazdy, Szyba przednia laminowana, Szyby dodatkowo przyciemniane w tylnej części nadwozia, Szyby elektrycznie sterowane przednich i tylnych drzwi, z czujnikiem przeszkody, Tapicerka częściowo skórzana Tire-skóra ekolog. Sensico, w ciemnej tonacji, czerwone przeszycia, Tempomat, Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych, Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą ekologiczną Sensico, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC), Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik przedniej poduszki czołowej powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, cyfrowy, konfigurowalny, Zawieszenie sportowe, Zawieszenie tylne - belka skrętna, Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia, w stylizacji ST-Line, Zderzak tylny - lakierowany w kolorze nadwozia, z dyfuzorem w stylizacji ST-Line, Zestaw naprawczy ogumienia, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła hamowania awaryjnego - włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów, Światła tylne - w technologii LED, Światło trzecie STOP, Lakier metalizowany, Agate Black, Pakiet Driver Assistance 1, Pakiet Winter

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	8,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	8,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	8,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	8,0 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (51% - 75%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300

Uszkodzenia nieakceptowane

1.	Okładzina zderzaka przedniego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		2520501		rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	1,20	156,00	370,50	866,55	1 393,05
2.	Listwa ochronna rantu błotnika (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		2855189		rysa/odprysk				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,30	39,00	279,50	201,30	519,80

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
------	---------------	----------------

1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (L)	rysa/odprysk
2	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk

Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	0,00	0,00	1,50	195,00	650,00	1 067,85	1 912,85
VAT (23%)							439,96
Koszt naprawy (brutto)							2 352,81

Stawka mechaniczna - 130,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 130,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 130,00 zł / rbg

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocznego.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznik DEKRA
mgr inż. Piotr Mirkowski
mgr inż. Przemysław Ostap

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Kluczyki



Fot. 34
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1