



KOSIARKA BIJAKOWA MŁOTKOWA TRX EFG 105

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	74/20/08/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	18080056
Autor wyceny:	Przemysław Kaluźny



CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 24-08-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Hubert Izdebski

Przedmiot wyceny stanowi kosiarka bijakowa TRX EFG 105. Urządzenie przeznaczone jest do mechanicznego koszenia trawy, chwastów, zarośli oraz drobnych krzewów na poboczach dróg, skarpach, rowach i innych trudno dostępnych terenach zielonych. Dzięki wysięgnikowej konstrukcji umożliwia prowadzenie prac poza obrysem ciągnika, w tym na pochyłościach i nierównym terenie.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Kosiarka bijakowa młotkowa
Producent:	TRX
Typ/model:	EFG 105
Numer fabryczny:	18080056
Czas pracy:	Brak danych
Rok produkcji:	2018

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Średnica wału roboczego:	107 mm
Szerokość robocza:	105cm
Wymagany ciągnik:	15–40 KM
Waga urządzenia:	198 kg
Napęd:	Z WOM

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie do oględzin okazano na zewnątrz, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Według uzyskanych informacji pozostaje ono wyłączone z czynnej eksploatacji.

Ze względu na brak własnego napędu oraz brak możliwości podłączenia urządzenia do maszyny współpracującej nie przeprowadzono próby funkcjonalnej ani nie zweryfikowano jego działania w warunkach roboczych. W związku z brakiem możliwości wykonania próby istnieje ryzyko ujawnienia dodatkowych wad i niesprawności podczas późniejszej eksploatacji.



Stan wizualny urządzenia oceniono jako przeciętny. Stwierdzono zarysowania oraz ogniska korozji. Obudowa wału odbioru mocy jest pęknięta. Obudowa napędu posiada wgniecenia, zarysowania, pęknięcia oraz ślady korozji. Na osłonie przedniej widoczne są ślady wcześniejszych napraw. Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowano w dokumentacji fotograficznej.

Podczas oględzin zidentyfikowano tabliczkę znamionową urządzenia. Do przedmiotu wyceny nie okazano żadnej dokumentacji.

PODSUMOWANIE

Stan wizualny urządzenia oceniono jako przeciętny. Z uwagi na brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu zaleca się przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji technicznej przed ponownym rozpoczęciem eksploatacji.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zlecniodawcę.



DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



