



DŹWIGNIK KANAŁOWY PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNY ESKAPOL DKPH 1200S

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	76/20/08/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	00387
Autor wyceny:	Przemysław Kaluźny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 24-08-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Hubert Izdebski.

Przedmiot wyceny stanowi dźwignik kanałowy ESKAPOL DKPH 1200S. Urządzenie przeznaczone jest do podnoszenia pojazdów lub ich wybranych zespołów podczas wykonywania prac serwisowych, naprawczych i diagnostycznych. Dźwignik znajduje zastosowanie przede wszystkim w warsztatach obsługujących pojazdy ciężarowe, autobusy oraz inne pojazdy użytkowe.

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE

Nazwa:	Dźwignik kanałowy
Producent:	ESKAPOL
Typ/model:	DKPH 1200S
Numer fabryczny:	00387
Czas pracy:	Brak danych
Rok produkcji:	2016
Udźwig:	12t
UDT:	31-05-2026

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie do oględzin okazano na zewnątrz, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Według uzyskanych informacji pozostaje ono wyłączone z czynnej eksploatacji.

Dźwignik okazano w stanie częściowo zdemontowanym, z poszczególnymi elementami urządzenia składowanymi oddzielnie. Podczas oględzin nie było możliwości jego uruchomienia ani przeprowadzenia próby funkcjonalnej. Nie weryfikowano kompletności podzespołów ani ich sprawności technicznej. Ze względu na stan urządzenia, okres postoju oraz brak możliwości sprawdzenia go w działaniu istnieje ryzyko ujawnienia dodatkowych wad, braków i niesprawności podczas montażu lub ewentualnej dalszej eksploatacji.

Stan wizualny urządzenia oceniono jako przeciętny.

Stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań, licznych ubytków powłoki lakierniczej oraz ognisk korozji. Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowano w dokumentacji fotograficznej.

Podczas oględzin nie odnaleziono tabliczki identyfikacyjnej urządzenia. Do oględzin okazano książkę rewizyjną dźwignika oraz archiwalną dokumentację UDT.



PODSUMOWANIE

Stan wizualny urządzenia oceniono jako przeciętny. Z uwagi na częściowe zdemontowanie urządzenia, brak możliwości przeprowadzenia próby funkcjonalnej oraz niepotwierdzoną kompletność zaleca się szczegółową weryfikację techniczną przez wyspecjalizowany serwis.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

