

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219627/6/26-11401	Data raportu	24-06-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	19-06-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PKOM(DZS)/GDA/43118/26/05/18	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH381DAPJ138443
Marka, model	HYUNDAI i30 Wagon 20-24
Typ, wersja	i30 1.5 T-GDI 48V Smart
Numer rejestracyjny	WJ9246L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1482 ccm/118 kW
Stan licznika	66 403 km
Data 1. rej./rok prod.	18-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	15-05-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Bagażnik z dwupoziomową podłogą, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujniki parkowania tylne, Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki), Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja automatycznego odprowadzania szyb, Gazetownik w oparciu fotela kierowcy, Gazetownik w oparciu fotela pasażera, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza w drugim rzędzie, Kierownica obszyta skórą, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Ogranicznik prędkości, Opony Michelin, Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem, Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem, Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem, Oświetlenie drugiego rzędu, Oświetlenie pierwszego rzędu + schowek na okulary, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe, Poduszki bezpieczeństwa przednie, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z otworem na narty, Podłokietnik tylny z uchwyty na napoje, Port USB, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Relingi dachowe, Roleta bagażnika, Siatka do mocowania bagaży, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System ABS z elektroniczną kontrolą stabilizacji ESC i asystentem podjazdu HAC, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System informowania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu), Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, alarm, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Zestaw naprawczy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgienne przednie, Światła włączane automatycznie, Lakier metalik, Pakiet LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, NAVIGATOR	205/55 16 94V	5,5 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR	205/55 16 94V	5,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR	205/55 16 94V	7,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR	205/55 16 94V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie	WY	0.8
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Reflektor L - Rysa/odprysk 1