

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217762/1/26-11401	Data raportu	14-01-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/103464/25/12/31	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JMZKH0HE401122952
Marka, model	MAZDA CX-60 22-
Typ, wersja	CX-60 3.3 D mHEV Homura aut
Numer rejestracyjny	GD1Y773
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/3283 ccm/187 kW
Stan licznika	168 601 km
Data 1. rej./rok prod.	13-04-2023/2022
Data nast. bad. techn.	13-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8 głośników, Alarm, Aplikacja MyMazda - pakiet darmowych usług połączonych, Apple Carplay i Android Auto, Boczki drzwi obszyte ekologiczną skórą, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód i tył, Felgi aluminiowe 20 czarne z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy regulowany w 8 płaszczyznach, Fotel pasażera regulowany w 6 płaszczyznach, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie (w 10 płaszczyznach), Fotele przednie wentylowane, Fotele tylne podgrzewane, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V, Gniazdo USB-C (2x) - przód, Gniazdo USB-C (2x) - tył, Kamera cofania, Kanapa tylna dzielona 40:20:40, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica podgrzewana, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia, Kurtyny powietrzne, Listwy wokół okien w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO, Lusterka boczne z funkcją pamięci ustawień, Nawiew na tylny rząd siedzeń, Oświetlenie KODO - przód i tył, Oświetlenie podłogi w I rzędzie, Oświetlenie podłogi w II rzędzie, Oświetlenie przedniej konsoli, Oświetlenie wewnętrzne, ambientowe, Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy, Poduszki powietrzne boczne, przód, Poduszki powietrzne boczne, tył, Poduszki powietrzne przednie, Przycisk do uruchamiania silnika, Radio FM, Reflektory przednie, diodowe LED, Schowek, podświetlany, Siatka w przestrzeni bagażowej, Smart Keyless, Spojler dachowy, Spryskiwacze reflektorów, System automatycznego hamowania SCBS (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), System automatycznego włączania światła drogowych (HBC), System dostosowania optymalnej pozycji za kierownicą, System e-Call - system powiadamiania ratunkowego, System inteligentnego wspomagania hamowania - SBS, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA), System multimedialny HMI (Human Machine Interface), System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW), System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR, System rozpoznawania twarzy (Driver Monitor) z funkcją pamięci ustawień, System ułatwiający wsiadanie i wysiadanie kierowcy, System wspomagający ruszanie na wzniesieniu, System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS), System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert, Tapicerka skórzana, Tuner radia cyfrowego, Wybór trybu jazdy, Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane, Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie), Wyświetlacz centralny 12.3 cali, Zegary cyfrowe, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Łopatki do zmiany biegów, Światła LED do jazdy dziennej, Lakier metalik, Pakiet Convenience & Sound, Pakiet Driver Assistance

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/50 20 104V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/50 20 104V	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/50 20 104V	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/50 20 104V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	ubytki materiału	WY	0.2
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Książka serwisowa – dane



Fot. 28

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Zestaw naprawczy koła



Fot. 30
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 32

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1