

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217780/1/26-11401	Data raportu	15-01-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/101090/25/12/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1PZK2V8P1160425
Marka, model	VOLVO V90 Cross Country 20-24
Typ, wersja	V90 CC B5 D AWD Ultimate aut
Numer rejestracyjny	WD5939U
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/173 kW
Stan licznika	108 018 km
Data 1. rej./rok prod.	21-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	21-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	grafitowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay i Android Auto, Asystent podjazdu HSA, Asystent zjazdu, Czujnik deszczu, Czujnik wilgotności powietrza, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dach panoramiczny odsuwany elektrycznie, Deska rozdzielcza i boczki drzwiowe obszyte materiałem, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączenie światła awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, Felgi aluminiowe 19 5-ramienne typu V Graphite Diamond Cut z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z elektryczną, 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją podparcia ud, Funkcja rozpoznawania głosu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB-C (x2), Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki zewnętrzne podświetlane, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa ECC, Komputer pokładowy, Listwy progowe podświetlane, Listwy wokół szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Ogrzewanie tylnych foteli, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Pilot Assist, Podgrzewane koło kierownicy, Podsufitka w kolorze blond, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Reflektory przednie Full LED z doświetlaniem zakrętów, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe, srebrne, Roleta bagażnika - automatyczna, Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie, Schowek pod podłogą bagażnika, Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową, Stylizacja nadwozia Cross Country, Subwoofer z technologią Fresh Air, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym, System audio Harman/Kardon Premium Sound, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System monitorowania martwego pola (BLIS), System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas cofania (CTA), System recykulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagający unikanie kolizji, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat adaptacyjny ACC, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Uchwyt na zakupy w bagażniku, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza: Aluminium Checkered, Wyświetlacz Head-Up, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny 9 cali, dotykowy, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Światła przeciwmgielne LED - przód, Fotele przednie z funkcją masażu, Kamera parkowania 360 stopni, Lakier metalizowany, Ogrzewanie postojowe, Pakiet Climate, Pakiet Lighting, Pakiet Power Seats, Przyciemniane tylne szyby, Szyby boczne i tylna, laminowane, Zderzaki, nadkola i progi lakierowane w kolorze nadwozia

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	4,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/50 19 103V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Łotnik przedni R	rysa/odprysk		
4	Listwa ochronna rantu łotnika R	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]


strona 18

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1