

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08610/12/25-15201	Data raportu	04-12-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	02-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/86971/25/11/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K3F8EB1PV161125
Marka, model	MERCEDES-BENZ A Klasa [...]
Typ, wersja	A 180 Style 7G-DCT
Numer rejestracyjny	WD1690R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/100 kW
Stan licznika	89 646 km
Data 1. rej./rok prod.	30-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	20-11-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Airbag kolan kierowcy, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 16, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (kod:R78), Fotele przednie komfortowe, Gaśnica z uchwytem, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu, Oparcie tylnej kanapy składane, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Parametryczna przekładnia kierownicza, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik w konsoli środkowej dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek na okulary po stronie kierowcy, Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, System zapobiegający kolizjom (CPA), Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad - interfejs sterowany dotykowo, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie komfortowe, Zawieszenie komfortowe obniżone, Antena GPS, Pakiet integracji smartfona, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, Tuner radiowy cyfrowy DAB

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/60 R16 92H	6,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/60 R16 92H	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/60 R16 92H	6,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/60 R16 92H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Blotnik przedni lewy	150 - 300
3	Blotnik przedni prawy	150 - 300
4	Słupek przedni lewy	150 - 300
5	Słupek przedni prawy	150 - 300
6	Dach	150 - 300
7	Drzwi przednie lewe	150 - 300
8	Drzwi przednie prawe	150 - 300
9	Drzwi tylne lewe	150 - 300
10	Drzwi tylne prawe	150 - 300
11	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
12	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
13	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	nieoryginalna naklejka	NA	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	nieoryginalna naklejka	NA	
3	Błotnik tylny R	odpryski lakieru	NA	
4	Pokrywa tylna	nieoryginalna naklejka	NA	
5	Błotnik przedni L	zarysowanie		
6	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 34

Światłotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 36

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 38

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1