

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217959/1/26-11401	Data raportu	26-01-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	21-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100703/25/12/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1LCK2VCN1820090
Marka, model	VOLVO XC90 19-24
Typ, wersja	XC90 B5 D AWD Core aut
Numer rejestracyjny	CB557NF
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/173 kW
Stan licznika	158 868 km
Data 1. rej./rok prod.	14-12-2021/2021
Data nast. bad. techn.	12-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Android Auto i Apple Carplay, Apteczka samochodowa, Blokada schowka, centralna, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujnik wilgoci, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki zapiecia pasów, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Dywaniki tekstylne, czarne, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 19 (wzór 6-ramienny Silver Bright) z ogumieniem 235/55 R19, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Grill przedni w kolorze czarnym, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nakładka ochronna otworu ładunkowego - metalowa, Nawigacja Sensus, Oświetlenie wnętrza poziom II, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi - przód i tył, Podsufitka standardowa, Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy, Podłokietnik przedni z uchwytyami na kubki, Podłokietnik tylny z uchwytyami na kubki i schowkiem, Pokrywa wlewu paliwa otwierana elektrycznie, Przełącznik zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - jasne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, Schowek pod podłogą bagażnika, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Siatka przedziału bagażowego, miękka, Siedzenia tyłu drugiego rzędu, mechanicznie składane, Sterowanie systemem audio z kierownicy, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, System Start/Stop, System audio High Performance Sound, System inteligentnej informacji dla kierowcy (IDIS), System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła, Tapicerka skórzana w tonacji czerni, wnętrze w tonacji czerni, Tarcze hamulcowe przednie 18 cali, Tarcze hamulcowe tylne 17 cali, Tempomat aktywny (ACC), Trzecie światło STOP, Trójkąt ostrzegawczy, Tuner radia cyfrowego DAB, Uchwyt na bilety parkingowe, Uchwyt na torbę w bagażniku, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wycieraczki przedniej szyby z wbudowanymi spryskiwaczami, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Touring, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zwalnianie pedału hamulca, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Lakier metalik, Pakiet Climate, Pakiet Lighting, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/55 19 105W	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/55 19 105W	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/55 19 105W	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/55 19 105W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150

7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
2	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
10	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
11	Tapicerka siedziska 2.rząd R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38


Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1