

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08938/12/25-15201	Data raportu	23-12-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski.	Data oględzin	18-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/86606/25/11/07 Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXKFPHNSTN1032897
Marka, model	OPEL Astra VI Hatchback 21-
Typ, wersja	Astra VI 1.2 T Elegance S&S aut
Numer rejestracyjny	WD0294R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	110 390 km
Data 1. rej./rok prod.	28-09-2022/2022
Data nast. bad. techn.	18-09-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	grafit/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Bagażnik z podłogą regulowaną na wysokość Flex Floor, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 17", Admiral, z ogumieniem 225/45, Filtr przeciwpyłkowy i przeciwzapachowy, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką podudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kanapa tylna z otwieranym podłokietnikiem, uchwyty na kubki, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier metaliczny, Żółty Kult, Listwy w linii okien bocznych w kolorze srebrnym, Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i ogrzewane; obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory EcoLED (światła do jazdy dziennej LED) z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmieglne w technologii LED, System Multimedia Plus,DAB,USB,Bluetooth,ekran dotykowy 10" PurePanel,6 głośników,OpelConnect,ACP,AA, System Start&Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Isabella, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy, Zagłówki przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zderzak przedni w stylizacji Elegance, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła tylne LED, Alarm, Lakier metaliczny, Czarny Karbon, Przygotowanie pod koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 R17 91H	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 R17 91H	6,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 R17 91H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	225/45 R17 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Próg prawy	150 - 1000

W zakresie do 2000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Słupek środkowy prawy	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba czołowa, barwiona, ogrzewana	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
5	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
6	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
7	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	WY	12.1
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
10	Dach	liczne, zarysowanie	NA	
11	Pokrywa tylna	nieoryginalna naklejka	NA	
12	Błotnik przedni L	odpryski lakieru		
13	Błotnik przedni R	odpryski lakieru, zarysowanie		
14	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
16	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
17	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
18	Rama drzwi, przód L	odpryski lakieru		
19	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru, zarysowanie		
20	Błotnik tylny L	zarysowanie		
21	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2