

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	415483/12/25-9570	Data raportu	03-12-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	03-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/89408/25/11/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZ5NZNW062233
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan 20-24
Typ, wersja	Tiguan 2.0 TDI SCR 4Mot. Life...
Numer rejestracyjny	WD9478S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	98 053 km
Data 1. rej./rok prod.	26-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	26-08-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych - automatyczne włączenie światła z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki - wykładzina, przód i tył, ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 Frankfurt z ogumieniem 235/55 o obniżonym oporze, samouszczelniające się, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Fotele przednie, komfortowe, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana z funkcją zm. biegów, dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lakier uni, Lampy przednie LED, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Wave, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne i klamki zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Oparcie fotela pasażera składane, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Poduszki powietrzne (7): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Przedni podłokietnik z uchwytem na kubki, Radio Composition Colour z 6,5 calowym, kolorowym ekranem dotykowym 8 głośników MP3/WMA, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - czarne, Rezygnacja z oznaczenia silnika, Schowek w konsoli dachowej zamykany, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, System Light Assist - automatyczna zmiana światła mijania na drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Rhombus, Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go, Tuner cyfrowy DAB+, Tylna kanapa składana, dzielone 40/20/40 z podłokiet., przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziach tylnej kanapy, We Connect Plus: wzywanie pomocy, mobilne usługi online (3 lata), alarm o kradzieży, raport, lokalizacja, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Wybór profilu jazdy COMFORT, SPORT, ECO, INDIVIDUAL, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Car-Net App-Connect - możliwość podłączenia telefonu i korzystania z zainstalowanych aplikacji, Hak holowniczy - składany elektrycznie, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana, podgrzewana z f.Tiptronic, dźwignia biegów w skórze, Lakier metalik, Pakiet Zimowy 1

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM 005	235/55 18 104H	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM 005	235/55 18 104H	2,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM 005	235/55 18 104H	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM 005	235/55 18 104H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Krata wlotu powietrza dół	inneNiekompletne- uszkodzona regulacja	WY	0.5
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	1
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	2
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk, ślady korozji	NA	1.5
8	Blotnik przedni R	rysa/odprysk		
9	Szyba przednia atermiczna, barwiona	rysa/odprysk		
10	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

A close-up, low-angle shot of the underside of a dark-colored vehicle. The image focuses on the rear section, showing a large, cylindrical, metallic exhaust pipe that runs horizontally. Below the pipe, various chassis components, including what appears to be a rear cross-member and suspension parts, are visible. The vehicle is parked on a light-colored, textured surface, possibly concrete or asphalt, which shows some signs of wear and debris. The lighting is bright, suggesting an outdoor setting during the day.

[illegible]


strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 36

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1