

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220013/7/26-11401	Data raportu	22-07-2026
Rzeczoznawcy	inż. Mateusz Mikołajczak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/64862/26/07/13	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBAJM91030BH76820
Marka, model	BMW Seria 5 Touring [G31] 17...
Typ, wersja	520d xDrive M Sport sport-aut
Numer rejestracyjny	KR1FX21
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	280 000 km
Data 1. rej./rok prod.	30-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	14-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Asystent hamowania, Asystent uwagi, Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie, Blokada rodzicielska tylnych drzwi, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujnik zużycia klocków hamulcowych, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dynamiczne światła stop, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja Start / Stop, Gniazdo AUX-IN, Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny, Intelligent Emergency Call (Intelligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy), Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obrazowania szyb - chromowane, Odtwarzacz CD, Odzysk energii hamowania, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pakiet aerodynamiczny, Pasywana ochrona pieszych, Podsufitka Individual w kolorze antracytowym, Podłokietnik tylny, Podłokietnik z przodu, Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania, Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami, Relingi dachowe, czarne, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line, System alarmowy sterowany pilotem, System nawigacji satelitarnej Business, System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard, Technologia Active Air Stream, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Ustawienia Personal Profile, Usługi ConnectedDrive, Wskaźnik Condition Based Service, Wzmocnienia boczne, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmieglne w technologii LED, Asystent parkowania, pakiet, Asystent świateł drogowych, Felgi aluminiowe 19 Double Spoke 664M, czarne, z ogumieniem mieszanym i funk. jazdy awaryjnej Runflat, Fotele przednie ogrzewane, Hotspot WiFi, Lakier metalik, Listwy ozdobne Finline Ridge z listwą akcentową w perłowym chromie, Reflektory adaptacyjne LED, Relingi dachowe Shadow Line Individual, wysoki połysk, System nawigacji satelitarnej Professional nowej generacji, Szklany dach panoramiczny, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana Dakota, Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Zawieszenie standardowe, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W, Zestaw wskaźników wielofunkcyjnych na desce rozdzielczej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4	245/40 19 98Y	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4	245/40 19 98Y	5,5 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, ALL SEASON DRIVER	275/35 19 100Y	5,5 mm
	lewe	IMPERIAL, ALL SEASON DRIVER	275/35 19 100Y	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pióro wycieraczki , tył	brak	WY	
2	Ramię wycieraczki, tył	połamane	WY	0.1
3	Nakładka konsoli środkowej tył	uszkodzone sterowanie powietrza	WY	0.3
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
7	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny R	zabrudzenie		
11	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

30mm
DEFORMACIA
(deformity)


10mm
UBYTEK LAKIERU
(paint loss)

1 2 3 4 5 6

RYSA
(scratch)

3000

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pióro wycieraczki szyby tyl - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Pióro wycieraczki szyby tyl - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1