

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220209/8/26-11401	Data raportu	25-08-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Laskowski (WSP)	Data oględzin	20-08-2026
	O/Lesno		
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap		
	PKOM(DZS)/GDA/69342/26/07/26	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KMHS381BDKU120961
Marka, model	HYUNDAI Santa Fe 18-20
Typ, wersja	Santa Fe 2.0 CRDi Platinum 4...
Numer rejestracyjny	PO8KE60
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/135 kW
Stan licznika	221 086 km
Data 1. rej./rok prod.	18-03-2019/2018
Data nast. bad. techn.	16-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Bluetooth, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przodem, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DAA - System kontroli poziomu uwagi kierowcy, DAW - System kontroli poziomu uwagi kierowcy, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Deska rozdzielcza wykończona skórą ekologiczną, Drugi rząd siedzeń zdalnie składany, ESC/TSA - układ stabilizacji toru jazdy z asystentem stabilizacji jazdy przyczepą, El. podnoszenie szyb, przód i tył, FCA - asystent zapobiegania zderzeniu czołowemu z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gniazdo USB dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń, Grill przedni - chromowany, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, HBA - Asystent świateł drogowych, Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold, Instalacja radiowa + 10 głośników, Inteligentny system otwierania bagażnika (elektryczne bezdotykowe otwieranie klapy), Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kierownica i drążek biegów wykończone w skórze, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne, chromowane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem Start/Stop, Kolumna kierownicy z mechaniczną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - pełnowymiarowe, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nawiew klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń, Nawiew klimatyzacji na miejsca w trzecim rzędzie, Oświetlenie powitalne w lusterkach, Poduszki powietrzne boczne - przód, kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek - chłodzony, Schowek w podłodze bagażnika, Siatka zabezpieczająca bagaż, Sygnalizacja niezapiętych pasów, System Stop/Go, System indukcyjnego ładowania telefonu, System nagłośnienia KRELL ze wzmacniaczem i dźwiękiem przestrzennym, System nawigacji satelitarnej z 8" wyświetlaczem/obsługą telefonu/aktualizacją map/DAB, System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, System utrzymywania pasa ruchu LKAS, Szyba przednia laminowana, akustyczna, Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym, Szyby atermiczne, Szyby tylne przyciemniane, TCS - System kontroli trakcji, Tapicerka skórzana, Tempomat inteligentny, Tylne spoiler, Uchwyty ISOFIX przód/tył, Wykończenie materiałowe Deluxe - podsufitka, słupki, osłony przeciwsłoneczne, Wylłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zestaw wskaźników typu Supervision Cluster z wyświetlaczem 7" TFT, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Dach szklany, panoramiczny, Lakier metalik, Pakiet Inspiration, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SUV SNOW	235/55 19 105V	6,0 mm
	lewe	KORMORAN, SUV SNOW	235/55 19 105V	5,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SUV SNOW	235/55 19 105V	5,0 mm
	lewe	KORMORAN, SUV SNOW	235/55 19 105V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	połamane	WY	1.3
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Rama drzwi.przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Próg L	rysa/odprysk, ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
9	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
10	Pokrycie	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
11	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
14	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie		
15	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
16	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		
17	Felgi alu	utlenienie, , rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 72

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Próg L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1