

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13254/8/26-15201	Data raportu	24-08-2026
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	19-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/75298/26/08/12	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NMTBE3JE40R262234
Marka, model	TOYOTA Corolla 16-19
Typ, wersja	Corolla 1.6 Comfort MS
Numer rejestracyjny	GD7P572
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/97 kW
Stan licznika	104 407 km
Data 1. rej./rok prod.	18-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	21-08-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Chromowana listwa na dolnej krawędzi okien, Czujnik zmierzchu, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Ekran kolorowy, dotykowy 7 cali, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elementy stylizacyjne wnętrza w kolorze Piano Black, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V z tyłu, Gniazdo USB i Aux-In, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Odtwarzacz CD, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Podłokietnik, tył, System Lane Departure Alert, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z Bluetooth i kamerą, System rozpoznawania znaków drogowych (Road Sign Assist), TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana, dzielona 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne, Światła stop typu LED, Światła tylne typu LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTACT PREMIUM CONTACT 2	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTACT PREMIUM CONTACT 2	205/55 16 91V	3,8 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTACT PREMIUM CONTACT 2	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTACT PREMIUM CONTACT 2	205/55 16 91V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	
2	Łotnik tylny L	zarysowanie	NA	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2




Fot. 34

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 38

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1