

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217677/1/26-11401	Data raportu	08-01-2026
Rzeczoznawcy	Konrad Krzywda (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/101174/25/12/19	Miejsce oględzin	ul. Dzwonkowa 19M, 43-100 Tychy

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZE2ZPP519741
Marka, model	VOLKSWAGEN ID.5 22-
Typ, wersja	ID.5 77kWh GTX 4Motion
Numer rejestracyjny	SK026YS
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/220 kW
Stan licznika	36 131 km
Data 1. rej./rok prod.	21-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	21-12-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane, oparcie, podłokietnik z uchwyty na napoje, otwór, 7 głośników, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Bateria 77 kWh, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Deska rozdzielcza, komfortowa, Felgi aluminiowe 20 Ystad, Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie - podgrzewane, Funkcja obsługi głosowej, Gniazdo 2x USB-C (45W) z przodu oraz 2 gniazda USB-C (45W) do ładowania z tyłu, Gniazdo do szybkiego ładowania CCS - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym, Gwarancja 2 lata, Gwarancja 8 lat lub 160 000 km na akumulator trakcyjny, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, Kabel do ładowania prądem zmiennym ze stacji ładującej, Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna Air CareClimatronic, dwustrefowa, Konsola środkowa zamykana z dwoma uchwytami na napoje, Lampy LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu oraz światłami na złą pogodę, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwa między reflektorami, podświetlana, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, Lusterka boczne, asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Modulator dźwięku - ID.Sound, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Opony samouszczelniające się 235/50 R20 z przodu, 255/45 R20 z tyłu, Osłona silnika, dodatkowa, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, podświetlane, Oświetlenie Ambient Plus - 30 kolorów oświetlenia, Oświetlenie powitalne otoczenia lusterek, Pasy bezpieczeństwa 3 - punktowe z napinaczami z przodu, Poduszki czołowe + wyłącznik poduszki powietrznej, Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna, Podłokietniki dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix 2x z tyłu 1x z przodu, System Advanced Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System nawigacji Discover Pro, System rozpoznawania znaków drogowych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia - ogrzewana (beprzewodowo) i odbijająca promienie słoneczne, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka drzwi i panelu bocznego, Tapicerka materiałowa GTX, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata (zawiera We Connect), Wybór profilu jazdy, Wyświetlacz 12-calowy Discover Max, Zamek centralny z pilotem i funkcją Pass and Drive, Zestaw narzędzi, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Lakier uni, czarny dach

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION	235/50 20 100T	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	235/50 20 100T	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION	255/45 20 101T	5,2 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION	255/45 20 101T	5,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Dach	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1