

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217602/12/25-11401	Data raportu	29-12-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/94393/25/12/02	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALEA7BW4P2235277
Marka, model	LAND ROVER Defender 110 19-
Typ, wersja	Defender 110 3.0 D300 mHEV ...
Numer rejestracyjny	SK533YR
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2997 ccm/221 kW
Stan licznika	49 037 km
Data 1. rej./rok prod.	12-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	12-12-2026
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8-biegowa skrzynia automatyczna, ABS, Alarm perymetryczny, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA, Asystent hamowania awaryjnego, Asystent martwego punktu, Asystent ruszania na wzniesieniu, Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA), Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu, Brak bezprzewodowego systemu do ładowania telefonu, Brak dodatkowego schowka bagażnika wyrównującego podłogę, Brak pakietu dla palących, Brake Hold, CBC - kontrola hamowania na zakręcie, Czujnik przepływu przez wodę, Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, Dach metalowy, Dach w kolorze nadwozia, Drzwi bagażnika otwierane od boku, Drzwi bagażnika w kolorze nadwozia, Dźwignia zmiany biegów wykonany z materiału Resist, ETC - system elektronicznej kontroli trakcji, Filtr cząstek stałych, Gwarancja, Haczyki transportowe w bagażniku, Immobilizer, Kanapa tylna składana dzielona 40/20/40 + podłokietnik, Kierownica nie-skórzana premium, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Lakier Fuji White, Lampy przednie Premium LED, Lampy przednie poziomowane automatycznie, Lusterka el. składane, regulowane i podgrzewane, elektrochromatyczne kierowcy z lampką ośw. podłogę, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Maski w kolorze nadwozia, Nakładki progowe przednie nieoświetlone, Opony całoroczne, Oświetlenie wnętrza z regulacją koloru światła, Panel zewnętrzny tylnych bocznych wizjerów, Podłokietnik w konsoli centralnej, Przednie poduszki powietrzne z wykrywaniem obecności pasażera, Radio cyfrowe (DAB, DAB+, DMB) - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców, Relingi dachowe - czarne, Remote (usługa), Roleta bagażnika, Standardowa konfiguracja foteli, Standardowy materiał wykończenia wnętrza, System Terrain Response, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System kamer Surround 3D - zawiera funkcję ClearSight Ground View), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System multimedialny Pivi Pro, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wspomaganie parkowania 360°, Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Light Grey Powder Coat Brushed, Wyświetlacz 10,25", Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Zawieszenie adaptacyjne, Zawieszenie pneumatyczne, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz, Zestaw audio Meridian™ Sound System - 400W, 11 głośników w tym subwoofer, Światła tylne LED, Airbag kierowcy i pasażera, Dach panoramiczny - otwierany i przesuwany, Felgi aluminiowe 22" 5-ramienne Gloss Sparkle Silver (wzór 5098), Fotele przednie podgrzewane regulowane w 14 kierunkach z pamięcią ustawień, Koło zapasowe pełnowymiarowe, 22-cale, Pakiet Rodzinny, Podsufitka Morzine w kolorze Ebony, Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony, Szyby przyciemniane, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CROSS CONTACT RX	275/45 22 115W	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CROSS CONTACT RX	275/45 22 115W	5,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CROSS CONTACT RX	275/45 22 115W	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CROSS CONTACT RX	275/45 22 115W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowe lewy	do 150
5	Słupki środkowe prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrycie	rysa/odprysk	NA	1
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		
4	Ośłona przeciwsłoneczna L	zarysowanie		
5	Pokrycie drzwi/klapy tylnej, środek	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Ostona p/słoneczna lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Ostona p/słoneczna lewa - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2