

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08920/12/25-15201	Data raportu	22-12-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	16-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/97498/25/12/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZE2ZPP515313
Marka, model	VOLKSWAGEN ID.5 22-
Typ, wersja	ID.5 77kWh Pro Performance
Numer rejestracyjny	BIA96229
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/150 kW
Stan licznika	31 911 km
Data 1. rej./rok prod.	30-11-2023/2023
Data nast. bad. techn.	30-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

7 głośników, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Bateria 77 kWh, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Deska rozdzielcza, komfortowa, Felgi aluminiowe 19 Hamar, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja obsługi głosowej, Gniazdo 2x USB-C (45W) z przodu, Gniazdo do szybkiego ładowania CCS - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym, Gwarancja 2 lata, Gwarancja 8 lat lub 160 000 km na akumulator trakcyjny, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, Kabel do ładowania prądem zmiennym ze stacji ładującej, Kierownica multifunkcyjna, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, Konsola środkowa z uchwytami na 2 napoje, Lakier uni, czarny dach, Lampy tylne LED, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, Lusterka boczne, asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Modulator dźwięku - ID.Sound, Oparcie tylne kanapy bez podłokietnika, składane i dzielone, Opony 235/55 R19 z przodu, 255/50 R19 z tyłu, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, podświetlane, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Oświetlenie powitalne otoczenia lusterek, Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną, Pasy bezpieczeństwa 3 - punktowe z napinaczami z przodu, Poduszki czołowe + wyłącznik poduszki powietrznej, Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna, Podłokietniki dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix 2x z tyłu 1x z przodu, Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System nawigacji Discover Pro, System rozpoznawania znaków drogowych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Matrix, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata (zawiera We Connect), Wybór profilu jazdy, Wyświetlacz 12-calowy Discover Max, Zamek centralny z pilotem i funkcją Pass and Drive, Zestaw naprawczy, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1EVO	255/50 R19 103T	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1EVO	235/55 R19 101T	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1EVO	235/55 R19 101T	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1EVO	235/55 R19 101T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie	WY	2.3
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, zarysowanie		
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1