

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13233/8/26-15201	Data raportu	21-08-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Szukalski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	18-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/75503/26/08/12	Miejsce oględzin	Toruńska 85, 87-162 Lubicz Dolny, 87-1...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAM7NP3P7024656
Marka, model	SKODA Superb III 19-24
Typ, wersja	Superb 2.0 TSI L&K DSG
Numer rejestracyjny	CT155AM
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/140 kW
Stan licznika	181 988 km
Data 1. rej./rok prod.	21-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	17-12-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania światła drogowych, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/wzmocnienie GSM/bezprzewodowa ładowarka), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dekor Piano Black, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dywaniki podłogowe, przód i tył, Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 18 PROPUS AERO z ogumieniem, Fotel kierowcy elektrycznie sterowany z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel pasażera, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink, Gniazda dwa 12 V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Immobilizer - Blokada przeciwruchomieniowa, KESSY FULL - bezkluczkowy system obsługi samochodu, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki wewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic, Kluczyk dodatkowy, trzeci, Lakier uni, Lampy przednie LED Top Matrix, lampy tylne Top LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika, Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Nakładki na pedały stalowe, Ogrzewanie przednich i tylnych foteli, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu, PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB), Pakiet wnętrznego oświetlenia LED, Parasolka w drzwiach kierowcy, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyb przedniej, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik Jumbo Box, Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi, Pulsacyjne działanie światła hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, chłodzony, Side Assist z Rear Traffic Alert, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W, Spryskiwacze lamp przednich, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, System nawigacji Columbus 9.2" z mapą Europy (DVD, 2xSD, USB, sterow głos, HDD, Infotainment Online), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka skóra naturalna/skóra ekologiczna L&K z oznaczeniem L&K na oparciach i podłokietniku tył, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem i przejściem do przestrzeni bagażnika, Tylne oparcie tylnej kanapy składane od strony bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Światła ostrzegawcze w drzwiach przednich i tylnych, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Pakiet Selection, Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna z wentylowanymi fotelami z przodu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	235/45 18 98Y	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	235/45 18 98Y	6,4 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	235/45 18 98Y	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA 6 ENLITEN	235/45 18 98Y	7,4 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łożysko przedni lewy	do 150
3	Łożysko przedni prawy	do 150

4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
3	Pokrywa przednia	liczne, wgniecenie	NA	4
4	Łotnik przedni L	zarysowanie		
5	Łotnik przedni R	zarysowanie		
6	Szyba przednia atermiczna, barwiona	odpryski lakieru		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
12	Łotnik tylny L	zarysowanie		
13	Łotnik tylny R	zarysowanie		
14	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
15	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Zderzak przedni cz P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 64

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 68

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 80

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 86

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 88

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 92

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 94

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 96

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 98

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 100

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 102

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 104

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1