

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219852/7/26-11401	Data raportu	08-07-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/58408/26/06/25	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K1770841J220286
Marka, model	MERCEDES-BENZ A Klasa [...]
Typ, wersja	A 180 Style 7G-DCT
Numer rejestracyjny	WD0037U
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/100 kW
Stan licznika	98 834 km
Data 1. rej./rok prod.	09-06-2020/2020
Data nast. bad. techn.	30-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag kolan kierowcy, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 16, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (kod:R78), Fotele przednie komfortowe, Gaśnica z uchwytem, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu, Oparcie tylnej kanapy składane, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Parametryczna przekładnia kierownicza, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik w konsoli środkowej dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek na okulary po stronie kierowcy, Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, System zapobiegający kolizjom (CPA), Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad - interfejs sterowany dotykowo, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie komfortowe, Zawieszenie komfortowe obniżone, Antena GPS, Fotele przednie podgrzewane, Lakier metalik, Pakiet asystenta parkowania, Pakiet wyposażenia Advantage, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, Wyświetlacz IC 10,25 cali

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/60 16 92H	5,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/60 16 92H	5,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/60 16 92H	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/60 16 92H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Słupek środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Słupek przedni prawy	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Drzwi przednie lewe	150 - 200
7	Drzwi przednie prawe	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
10	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	3.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
8	Tapicerka oparcia 1.rząd L	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Fotel prz. lew. - Inne 1