

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220233/8/26-11401	Data raportu	27-08-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/75140/26/08/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0NXXGCHNJA86203
Marka, model	FORD Focus Hatchback 18-21
Typ, wersja	Focus 1.5 EcoBlue Trend
Numer rejestracyjny	WD0424S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/70 kW
Stan licznika	139 931 km
Data 1. rej./rok prod.	14-03-2019/2018
Data nast. bad. techn.	14-03-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	granatowy/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe z przodu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie komfortowe, Hamulec postojowy - sterowany mechanicznie, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z otwartym schowkiem i dodatkowym gniazdkiem 12V, Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Lakier Uni, Lane Keeping Alert, Listwa wzdłuż dolnej i górnej linii szyb bocznych - w kolorze chromu, Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych - w kolorze tworzywa, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową, Radio MyConnection, wyświetlacz 4.2", z. głośnomówiący, Bluetooth, USB, głośniki, z. sterowanie kierownicą, Reflektory - halogenowe, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory - światła do jazdy dziennej LED, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Moonwalk, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa, Światła przeciwmgielne, tylne, Koło zapasowe dojazdowe, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	195/65 16 92V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	195/65 16 92V	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	195/65 16 92V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	195/65 16 92V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
2	Pokrywa przednia	wady lak., rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
5	Oslona chłodnicy	zmatowienie		
6	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
11	Kołpak koła przód R	łuszczenie powłoki lakierowej		
12	Kołpak koła tył L	łuszczenie powłoki lakierowej		
13	Opony	ślady starzenia		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Atrapa przednia - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Atrapa przednia - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Atrapa przednia - Inne 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 46

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Opona przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Opona przednia P - Inne 2



Fot. 54


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Dach - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dach() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1