

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220213/8/26-11401	Data raportu	26-08-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/74916/26/08/1	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBGR6NW1N3091290
Marka, model	SKODA Kamiq 19-24
Typ, wersja	Kamiq 1.0 TSI Style
Numer rejestracyjny	WJ9786K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/81 kW
Stan licznika	213 699 km
Data 1. rej./rok prod.	05-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	05-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Dekor Miedziany Brushed z chromowaną listwą ozdobną, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, Dywaniki podłogowe, przód i tył, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektroniczne podnoszenie szyb, przód, Elektroniczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 BRAGA z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyby przedniej, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, HHC - wspomaganie ruszania pod górę, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY - bezkluczkowy system obsługi samochodu, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica skórzana 2-ramienna, wielofunkcyjna, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Koło zapasowe dojazdowe, Lampki do czytania - przód, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne LED Basic, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Nakładki przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Parasolka w drzwiach kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Półka nad częścią bagażową, Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB), Ramka grilla chromowana, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Schowek na okulary, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tempomat, Tylne oparcie składane, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Style, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Gniazdo USB typu C w podsufitce, Lakier metalik, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy wzdłuż dolnej części okien bocznych w kolorze chromu, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/55 17 95V	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/55 17 95V	7,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 17 91V	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/55 17 91V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna	pęknięcie	WY	2.9
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
4	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Przysłona, dół	zarysowanie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
7	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 42


Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz L - Inne 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L - Inne 1