

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	440501/8/26-9571	Data raportu	19-08-2026
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	19-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/74904/26/08/11	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBGR6NW5N3091373
Marka, model	SKODA Kamiq 19-24
Typ, wersja	Kamiq 1.0 TSI Style
Numer rejestracyjny	WJ9790K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/81 kW
Stan licznika	226 739 km
Data 1. rej./rok prod.	05-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	05-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Dekor Miedziany Brushed z chromowaną listwą ozdobną, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, Dywaniki podłogowe, przód i tył, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 BRAGA z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyby przedniej, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone'a na ekranie radia lub nawigacji, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, HHC - wspomaganie ruszania pod górę, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica skórzana 2-ramienna, wielofunkcyjna, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania - przód, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne LED Basic, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Nakładki przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Parasolka w drzwiach kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Półka nad częścią bagażową, Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB), Ramka grilla chromowana, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Schowek na okulary, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tempomat, Tylne oparcie składane, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Style, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Funkcja SmartLink z możliwością poł. bezprzewodowego - wysł. aplikacji ze smartphone'a na ekranie, Lakier metalik, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECO CONTROL HP2	205/55 17 95V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	205/55 17 91V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	205/55 17 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	205/55 17 91V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Dach	rysa/odprysk	NA	1.5
3	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Pokrywa tylna	nieoryginalna naklejka	NA	
5	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
6	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
7	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 48


Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 52

Podsufitka - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Podsufitka - Inne 1