

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220190/8/26-11401	Data raportu	07-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	31-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69992/26/07/28	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBEP6NJ4JZ164421
Marka, model	SKODA Fabia III Hatchback 14...
Typ, wersja	Fabia 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WU4380G
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	97 423 km
Data 1. rej./rok prod.	29-05-2018/2018
Data nast. bad. techn.	04-05-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

2 siatki na bokach oparć foteli przednich, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza, Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, HBA - hydrauliczny system wspomagania naglego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów - Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowiedź zmiany biegu, Przegroda wnętrza nadkola - z lewej strony, Przyciemniane szyby, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, z miejscem na butelkę 1l, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Alarm, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi aluminiowe 15 MATO z ogumieniem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Radio Swing z ekranem dotykowym 5 cali/SD/USB/AUX/RDS FM/Bluetooth

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NBLUE HD	185/60 15 84H	5,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD	185/60 15 84H	5,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, NBLUE HD	185/60 15 84H	5,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD	185/60 15 84H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Drzwi przednie prawe	do 150
4	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 200
2	Próg prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Blotnik przedni lewy	150 - 300
3	Blotnik przedni prawy	150 - 300
4	Słupek przedni lewy	150 - 300
5	Słupek przedni prawy	150 - 300
6	Dach	150 - 300

7	Drzwi przednie lewe	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Drzwi tylne prawe	150 - 300
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
2	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
3	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Inne 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. praw. - Inne 1